

長野県北部を震源とする地震による被害状況等について（第1報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1 地震の概要

- (1) 発生日時 令和7年4月18日 20:19頃
- (2) 震源地(震源の深さ)及び地震の規模
 - ・ 震源地：長野県北部
 - ・ 震源の深さ：約10キロ
 - ・ 地震の規模(マグニチュード)：5.0
- (3) 各地の震度(震度5弱以上)
震度5弱 大町市、筑北村、小川村
- (4) 津波：この地震による津波被害の心配は無し

2 体制等

- ・ 警戒体制：本省、気象庁、国総研、北陸地整、関東地整、北信運輸
- ・ 注意体制：国土地理院

3 人的被害：現時点で被害情報なし

4 国土交通省関連情報

○道路

■高速道路

- ・ 通行止め：なし

■公社管理道路

- ・ 通行止め：なし

○鉄道

<新幹線>

- ・ 北陸新幹線 軽井沢駅～糸魚川駅間 一時的に運転見合わせをしたが20時44分運転再開

<JR 在来線>

- ・ JR東日本 篠ノ井線 長野～塩尻間 運転見合わせ
- ・ JR東日本 中央線 塩尻～小淵沢駅間 運転見合わせ

<民鉄>

- ・ 確認中

○航空

- ・ 松本空港 明日の運用開始前点検にて被害状況等を確認する予定。

○水道

- ・ 断水情報なし

○下水道（5 弱以上の施設）

- ・ 長野県 大田市《公共下水道》大町浄水センター
- ・ 長野県 小川村《公共下水道》夏和浄化センター、高府浄化センター
- ・ 長野県 筑北村は下水道施設なし

○河川（点検対象河川）

- ・ 国管理河川：なし
- ・ 県管理河川：1 水系 4 河川（※信濃川水系犀川、高瀬川、鹿島川、乳川（いずれも大田市））

○ダム（5 弱以上のダム）

直轄管理ダム : 0 ダム
機構管理ダム : 0 ダム
都道府県管理ダム : 2 ダム（小仁熊ダム、水上ダム）
利水ダム : 0 ダム
点検対象は速報であり、今後変更となる可能性あり。

○砂防

- ・ 土砂災害発生状況 確認中（現時点では情報なし）
- ・ 点検対象施設数
直轄 長野県 4 箇所（大田市 4）
補助 長野県 24 箇所（大田市 11 小川村 4 筑北村 9）
大田市 補助 11 直轄 4
小川村 補助 4 直轄 0
筑北村 補助 9 直轄 0

○物流・自動車、海事、港湾、観光

- ・ 被害情報なし

5 国土交通省の対応状況

○ホットライン：大田市、筑北村、小川村で構築済み
現時点で支援要請なし

6 海上保安庁の対応状況

- ・ 航行警報発出予定なし
- ・ 被害情報調査中

以上

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 箭内

代 表：03-5253-8111 内線35-822

直 通：03-5253-8461