

## 令和7年8月6日からの大雨による被害状況等について（第5報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

### 1 気象状況 気象庁発表（8/9 3:00 時点）

- 前線が本州の南岸や九州を通って中国大陸にのびている。西日本では前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、東日本や北日本は上空の寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となっている。前線は九州に9日にかけて停滞し、12日にかけて次第に北上する見込み。北日本は9日と12日頃、東日本は10日から11日頃、西日本は9日から11日頃にかけて大雨となる。
- 石川県では7日明け方に線状降水帯が発生し、24時間降水量が300ミリを超える記録的な大雨となった。鹿児島県では8日未明から明け方に線状降水帯が繰り返し発生し、8日明け方までの24時間降水量が500ミリを超える記録的な大雨となった。土砂災害の危険度が非常に高くなり、8日05時00分に鹿児島県霧島市に大雨特別警報を発表した。
- 九州南部では9日夕方にかけて、九州北部地方では11日頃にかけて、東日本や北日本では9日は、雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる所がある。前線の北上により、九州以外の西日本や東日本でも10日から11日頃にかけて、北日本では12日頃は、大雨となるおそれがある。
- これまでの大雨により地盤の緩んでいる所があるため、少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まるおそれがある。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水に警戒。落雷や竜巻などの激しい突風に注意。

### 2 体制等

- 非常体制：本省、気象庁、九州地整、九州運輸
- 警戒体制：国総研、国土地理院
- 注意体制：東北地整、東北運輸、北陸運輸、中国運輸

### 3 被害情報等

#### (1) 河川（8/9 4:00 時点）

##### ・国管理河川

河川の氾濫による被害情報なし

##### ・県管理河川

5県（秋田県、新潟県、富山県、石川県、鹿児島県）の13水系17河川において、河川において浸水被害を確認。（秋田県、新潟県、富山県、石川県においては浸水解消済み）

被害の詳細等調査中。

(2) ダム (8/9 2:00 時点)

○事前放流の基準に到達：42 ダム

事前放流を実施：6 ダム(多目的ダム 3、利水ダム 3)

既に水位が低下していたダム：36 ダム(多目的ダム 10、利水ダム 26)

○洪水調節を実施 [うち継続中]：18 ダム(秋田県内 4、山形県内 1、新潟県内 5、富山県内 3、長野県内 1、熊本県内 2、宮崎県内 1、鹿児島県内 1) [0 ダム]

(3) 砂防

■土砂災害警戒情報 (8/9 3:00 時点)

8 県 55 市町村に発表 (青森県、秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県、宮崎県、鹿児島県)

※3 県 8 市町村に発表中 (青森県、秋田県、鹿児島県)

■土砂災害 (8/9 0:30 時点)

28 件 (石川県 19、新潟県 4、鹿児島県 3、富山県 1、長崎県 1)

人的被害・人家被害

石川県：1 箇所 (金沢市百坂町) で人家被害が発生、被害詳細を確認中

鹿児島県：始良市蒲生町白男では行方不明者 1 名捜索中

霧島市国分敷根では被害詳細を確認中

新潟県：なし

富山県：なし

長崎県：なし

(4) 海岸 (8/8 12:30 時点)

<一般被害>

○石川県能登町、七尾市、穴水町において高潮の氾濫による浸水被害を確認。被害の詳細等調査中。

・能登町 床下 155 棟

・七尾市 確認中

・穴水町 床下 3 棟

○石川県七尾市、穴水町においては、県市町によるポンプ排水を実施中。

(5) 道路 (8/9 00:00 時点)

■高速道路

[被災による通行止め： 1路線3区間]

- ・ E3 九州道（横川 IC～溝辺鹿児島空港 IC）【1 区間】：土砂流入
- ・ E3 九州道（加治木 JCT～薩摩吉田 IC）【2 区間】：土砂流入

[雨量基準超過等による通行止め： 3路線5区間]

- ・ E3 九州道（栗野 IC～横川 IC）【1 区間】：雨量基準超過
- ・ E3 九州道（溝辺鹿児島空港 IC～加治木 JCT）【1 区間】：雨量基準超過
- ・ E3 九州道（薩摩吉田 IC～鹿児島北 IC）【1 区間】：雨量基準超過
- ・ E78 東九州道（加治木 IC～加治木 JCT）【1 区間】：雨量基準超過
- ・ E7 日本海東北道（大内 JCT～本荘 IC）【1 区間】：雨量基準超過

#### ■有料道路

[被災による通行止め：なし]

[雨量基準超過等による通行止め：なし]

#### ■直轄国道

[被災による通行止め： 1路線2区間]

- ・ 国道 10 号（鹿児島県始良市～霧島市）：土砂流入・路肩崩壊
- ・ 国道 10 号（鹿児島県始良市）：橋台背面の洗掘

[雨量基準超過等による通行止め：なし]

#### ■補助国道

[被災による通行止め： 3路線3区間]

- ・ 国道 4 7 1 号（富山県小矢部市）：法面崩落
- ・ 国道 2 2 3 号（鹿児島県霧島市）：土砂流入
- ・ 国道 5 0 4 号（鹿児島県さつま町）：土砂流入

#### ■都道府県道等

[被災による通行止め： 6県3 5区間]

- ・ 秋田県 1区間（道路損壊 1）
- ・ 新潟県 4区間（法面崩落 1、土砂流入 1、道路損壊 2）
- ・ 富山県 4区間（法面崩落 1、土砂流入 3）
- ・ 石川県 2区間（土砂流入 2）
- ・ 広島県 1区間（道路損壊 1）
- ・ 鹿児島県 2 3区間（法面崩落 4、土砂流入 1 5、倒木 2、道路損壊 2）

#### ■孤立集落

都道府県	市町村	地区名	被災内容	孤立集落	集落への	ライフ
------	-----	-----	------	------	------	-----

					アクセス	ライン等
鹿児島	霧島市	犬飼	法面崩落	3世帯4人	確認中	異常なし

※このほかに鹿児島県で、8/8\_11:00以降に孤立発生～解消となった集落あり

■防災道の駅・道の駅活用情報等

[被災情報：なし]

■ライフライン

ライフライン（電力・通信・上下水道・鉄道）について、連絡調整実施済み。現時点で、道路への要請無し（ホットライン構築済み、災害時の連携を確認済み）

(6) 鉄道 (8/8 23:00 時点)

○施設被害

- ・ JR 九州：日豊線（重富駅～竜ヶ水駅間） 土砂流入
- 日豊線（霧島神宮駅～国分駅間） 路盤流出
- 肥薩線（表木山駅～日当山駅間） 路盤流出
- ※両路線とも復旧には1週間以上要す見込み

○運行状況

<新幹線>

- ・ 運転を見合せている路線：なし
- ・ 今後、見合わせを予定している路線：なし

<在来線>

- ・ 運転を見合せている路線：2事業者7路線
- ・ 今後、見合わせを予定している路線：なし

(7) 航空 (8/8 23:00 時点)

【8月8日】欠航便：106便（JAL 80便、ANA 7便、その他 19便）

【8月9日】欠航予定便：21便（JAL 21便）

(8) 海事 (8/8 23:00 時点)

○定期旅客船の運休状況：1事業者 1航路運休

(9) 物流・自動車 (8/9 1:00 時点)

○バスの運休状況

- ・高速バス：5事業者 7路線 運休
- ・路線バス：2事業者 全線 (※) 運休  
1事業者 2路線 一部運休

※鹿児島交通：国分営業所管轄（始良・国分・霧島地区）

南国交通：霧島市・始良市路線

○宅配便の状況：4事業者で一部地域の集配遅延等

○トラック事業者の被害状況：3事業者で施設・車両（6両）に浸水被害

○車検の伸長

- ・鹿児島県（鹿児島市、霧島市、始良市、いちき串木野市、薩摩川内市、曾於市、日置市）、宮崎県（都城市）で登録されている自動車の車検証の有効期限について、8月8日から8月11日までのものを8月12日まで伸長

<物流・自動車局の対応>

・タクシー関係

九州地方運輸局に対して、区域外運送の柔軟な実施の事務連絡を発出。

(10) 上水道 (8/9 4:00 時点)

- ・鹿児島県内2自治体において断水中。
- ・両自治体において、臨時の給水場所を開設し、市民が持参したポリタンク等に応急給水を実施中。
- ・主要な水道管4箇所で破損。応急復旧のための資材を手配中、9日から順次着手予定。

県・市町村 ・事業者名	断水戸数（戸）		断水 期間	被害等の状況
	最大	現在		
【鹿児島県】				
霧島市	約 <u>20,430</u>	約 <u>19,580</u>	8/8～	<u>・水道管の破損</u> <u>・応急給水実施中</u>
始良市	約 <u>17,000</u>	約 <u>17,000</u>	8/8～	<u>・水道管の破損</u> <u>・応急給水実施中</u>
合計	約 <u>37,430</u>	約 <u>36,580</u>		

(11) 下水道 (8/9 3:00 時点)

○石川県津幡町：

津幡町浄化センター 浸水により余剰汚泥ポンプ機能停止  
(水処理機能への影響なし)

○鹿児島県霧島市：

マンホールポンプ2基が浸水により機能停止  
(応急復旧済)

(12) 公園・都市 (8/9 4:00 時点)

【都市公園】

管理者	公園施設	被災状況
石川県	けんろくえん 兼六園	土砂流出による電灯盤の転倒 ※電灯盤撤去・ブルーシート養生済み ※法面下の園路通行止め済み
富山県氷見市	じゅうにちょうがたすいごう 十二町潟水郷公園	内水氾濫によって公園施設（駐車場、 トイレ）が冠水 ※被害状況について調査中
富山県氷見市	ひみ 氷見運動公園	内水氾濫によって公園施設（相撲場、 トイレ）が冠水 ※被害状況について調査中

※いずれも人的被害なし

(13) 港湾 (8/9 4:00 時点)

- ・穴水港（石川県穴水町）の臨港道路が冠水。通行止め（8/7 13:00～）。
- ・宇出津港（石川県能登町）の臨港道路が冠水。通行止め（8/7 13:00～）。

(14) その他・・・（住宅、観光、官庁施設）関係の状況

- ・被害情報なし

4 国土交通省の対応

(1) 国土交通省災害対策連絡調整会議 (8/6)

(2) ホットライン構築状況

27市11町2村と構築済み

都道府県	ホットライン構築数
青森県	1市2町
秋田県	6市2町1村
山形県	1市

新潟県	4市1町1村
富山県	8市2町
石川県	4市4町
宮崎県	1市
鹿児島県	2市

(3) **TEC-FORCE 等【現時点派遣なし】** (のべ 44 人・日)

- リエゾン：現時点派遣なし (のべ 16 人・日)
- JETT：現時点派遣なし (のべ 24 人・日)
- 被災状況調査班等：現時点派遣なし (のべ 4 人・日)

(4) **防災ヘリコプターによる被災状況調査**

○きんき号

- ・8/8 石川県能登地域を調査

(5) **災害対策用機械等の出動【現時点派遣なし】** (のべ 5 台・日)

5 気象庁の対応 (8/9 03:00 時点)

- 国土交通省・気象庁合同記者会見 (8/8 06:00、13:00)
- 気象庁災害対策本部会議 (8/8 16:30)
- 各地の気象台は、JETT (気象庁防災対応支援チーム) の派遣 (のべ 24 人・日 TEC-FORCE の内数) や説明会、ホットライン、記者会見等により警戒を要する自治体等に今後の見通しについて解説を実施。

6 海上保安庁の対応

○対応状況等

・投入勢力

航空機 0機 [延べ1機] (固定翼機)

巡視船艇 0隻 [延べ2隻]

・対応状況

8月8日 巡視船艇により鹿児島湾北部沿岸部の被害状況調査実施  
漂流している小型転覆船1隻を確認 (雨の影響により流  
されたもの)

・リエゾン派遣

鹿児島県庁 0名 [延べ2名]

・自治体等からの協力要請等

8月7日 石川県災害対策本部の要請を受け、航空機による沿岸部の被害状況調査を実施 (新潟県佐渡島南部から石川県北部)

・海の安全情報 2件

○被害状況

- ・ 8月7日 石川県珠洲市大谷地区において土砂崩れ2か所を確認（石川県に情報提供済）

○その他参考事項

- ・ 上記の他、自治体等からの支援要請なし
- ・ 当庁施設の被害なし

7 国土地理院の対応

- ・ 被災状況調査の体制確保

以上

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 箭内 代 表：03-5253-8111 内線35-822 直 通：03-5253-8461
---