

青森県東方沖を震源とする地震による被害状況等について（第8報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1 地震の概要

（1）発生日時 令和7年12月8日 23:15

（2）震源地（震源の深さ）及び地震の規模

- ・震源地：青森県東方沖
- ・震源の深さ：54 キロ
- ・地震の規模（マグニチュード）：7.5（暫定値）

（3）各地の震度（震度6弱以上）

震度6強 青森県八戸市

震度6弱 青森県おいらせ町、階上町

（4）気象の見通し

- ・青森県では11日は低気圧や前線の影響により雨か雪で、ふぶく所や雷を伴う所もある。大気の状態が非常に不安定となるため、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意。
- ・12日は冬型の気圧配置で荒れた天気となり、曇りや雪で雷を伴うところがある。降雪が強まれば、警報級の大雪になるおそれがある。その後、15日にかけて曇りや雪の天気が続く。
- ・北日本では14日から15日頃にかけては、発達する低気圧の影響で、再び荒れた天気となり、猛ふぶきや大雪となる所がある。16日から18日にかけては冬型の気圧配置がゆるむ。

2 被害情報・対応状況等

■道路（12/11 12:00 時点）

○高速道路

- ・通行止め：なし

○有料道路

- ・通行止め：なし

○直轄国道

[通行止め：1路線1区間]

- ・国道45号（青森県八戸市）：沿道建築物の損傷が確認されたことを受け、道路交通の安全を確保するため

○補助国道

- ・通行止め：なし

○都道府県道等

[被災による通行止め：1県1区間]

- ・青森県 1 区間（落下物（外壁剥落））

○孤立集落

都道府県	市町村	地区名	被災内容	孤立集落	集落へのアクセス	ライフライン等
なし						

○防災道の駅・道の駅活用情報等

[被災情報：なし]

[活用情報等：なし]

○ライフライン

ライフライン（電力・通信・上下水道・鉄道）について、連絡調整実施済み。現時点で、道路への要請無し（ホットライン構築済み、災害時の連携を確認済み）

■水道（12/11 13:00 時点）

- ・1 県 1 自治体において約 150 戸が計画断水中※。
- （※漏水箇所修繕のための計画的な断水）

【県】 市町村名	断水戸数（戸）		断水 期間	被害等の状況
	最大	現在		
【青森県】				
しちのへまち 七戸町	約 380	0	12/8～9	・水管橋の破損 （復旧済）
	約 150	約 150	12/10～	・水道管の破損 ・応急給水実施中
はしかみちょう 階上町	約 920	0	12/8～9	・水道管の破損 （復旧済）
小計	約 1,450	約 150		
【岩手県】				
くじし 久慈市	5	0	12/9	・水道管の破損 （復旧済）
かるまいまち 軽米町	約 60	0	12/8～9	・水道管の破損 （復旧済）
小計	約 65	0		
合計	約 1,515	約 150		

■下水道（５弱以上の施設）

○すべての対象施設について点検完了し、異常なし

○北海道

□処理場（対象：20 施設）

・点検完了・異常なし：20 施設

□ポンプ場（対象：22 施設）

・点検完了・異常なし：22 施設

□管路（対象：15 自治体）

・点検完了・異常なし：15 自治体

○青森県

□処理場（対象：29 施設）

・点検完了・異常なし：29 施設

□ポンプ場（対象：22 施設）

・点検完了・異常なし：22 施設

□管路（対象：19 自治体）

・点検完了・異常なし：19 自治体

○岩手県

□処理場（対象：8 施設）

・点検完了・異常なし：8 施設

□ポンプ場（対象：27 施設）

・点検完了・異常なし：27 施設

□管路（対象：7 自治体）

・点検完了・異常なし：7 自治体

○宮城県

□処理場（対象：5 施設）

・点検完了・異常なし：5 施設

□ポンプ場（対象：1 施設）

・点検完了・異常なし：1 施設

□管路（対象：2 自治体）

・点検完了・異常なし：2 自治体

■河川・ダム（点検対象 震度５弱以上）

○国管理河川：7 水系 20 河川

・被害情報なし

北海道開発局管内（15 河川）：点検終了

東北地方整備局管内（5 河川）：点検終了

○道県管理河川：58 水系 138 河川

- ・被害情報なし

北海道管理（５７河川）：点検終了

青森県・岩手県・宮城県管理（８１河川）：点検終了

○ダム：現時点で被害情報なし

- ・直轄管理ダム：２ダム ２ダムで点検完了 異常なし
- ・機構管理ダム：０ダム
- ・都道府県管理ダム：７ダム ７ダムで点検完了 異常なし
- ・利水ダム：２２ダム ２２ダムで点検完了 異常なし

■海岸

○被害情報なし

○点検対象海岸（直轄）２海岸

北海道：胆振海岸

宮城県：仙台湾南部海岸

○点検対象海岸（補助）９３海岸

北海道（４１海岸）：標津海岸、羅臼海岸、別海海岸、根室海岸、厚岸海岸、浜中海岸、音別海岸、白糠海岸、釧路市海岸、釧路町海岸、浦幌海岸、豊頃海岸、広尾海岸、大樹海岸、浦河海岸、様似海岸、えりも海岸、新冠海岸、静内海岸、三石海岸、門別海岸、鷗川海岸、室蘭海岸、登別海岸、豊浦海岸、虻田海岸、伊達海岸、八雲海岸、長万部海岸、森海岸、砂原海岸、鹿部海岸、南茅部海岸、檜法華海岸、恵山海岸、戸井海岸、函館海岸、上磯海岸、木古内海岸、知内海岸、福島海岸

青森県（１１海岸）：むつ海岸、大畑海岸、風間浦海岸、佐井海岸、大間海岸、東通海岸、六力所海岸、三沢海岸、百石海岸、八戸海岸、階上海岸

岩手県（１１海岸）：種市海岸、野田海岸、普代海岸、田野畑海岸、岩泉海岸、田老海岸、宮古海岸、山田海岸、釜石海岸、三陸海岸、陸前高田海岸

宮城県（１７海岸）：唐桑海岸、気仙沼海岸、本吉海岸、歌津海岸、志津川海岸、北上海岸、河北海岸、牡鹿海岸、石巻海岸、女川海岸、矢本海岸、鳴瀬海岸、松島海岸、七ヶ浜海岸、塩竈海岸、名取海岸、岩沼海岸

福島県（１３海岸）：新地海岸、相馬海岸、鹿島海岸、原町海岸、小高海岸、浪江海岸、楢葉海岸、広野海岸、久之浜海岸、四倉海岸、平海岸、磐城海岸、勿来海岸

■海岸点検状況

道県名	点検対象海岸	点検中海岸	点検終了海岸
北海道	4 2 海岸	0 海岸	4 2 海岸
青 森	1 1 海岸	0 海岸	1 1 海岸
岩 手	1 1 海岸	0 海岸	1 1 海岸
宮 城	1 8 海岸	0 海岸	1 8 海岸
福 島	1 3 海岸	0 海岸	1 3 海岸
合 計	9 5 海岸	0 海岸	9 5 海岸

■砂防

○土砂災害発生状況 確認中（現時点では情報なし）

○点検対象施設数

【直轄】

北海道 12 箇所（点検完了・異常なし）

岩手県 20 箇所（点検完了・異常なし）

【補助】

北海道 174 箇所（点検完了・異常なし）

青森県 25 箇所（点検完了・異常なし）

岩手県 36 箇所（点検完了・異常なし）

■住宅（12/11 12:00 時点）

○公的賃貸住宅の被害状況

・公営住宅

函館市：断水（8 戸）

帯広市：住戸内の漏水（8 戸）

浦河町：敷地内の漏水（1 敷地）

青森県：一部破損（1 戸）（復旧済み）

・改良住宅

浦河町：敷地内の漏水（1 敷地）（復旧済み）

・UR住宅：今のところ被害情報なし

○エレベーター閉じ込め情報

・閉じ込め情報なし

（※日本エレベーター協会会員社が保守を行っているもの）

○被災建築物応急危険度判定

青森県：応急危険度判定の実施なし

■公園・都市（12/11 13:00 時点）

○国営公園等

国立民族共生公園（北海道白老郡白老町）

国営追悼・祈念施設（岩手県陸前高田市、宮城県石巻市）

→巡視点検を行い、施設等異常無し（通常開園）

国営みちのく杜の湖畔公園（宮城県柴田郡川崎町）

→12/9 通常休園日のため、12/9 巡視点検を行い、施設等異常無し
（12/11 通常開園）

滝野すずらん丘陵公園（北海道札幌市）

→12/22 まで閉園中のため、12/9 巡視点検を行い、施設等異常無し
（12/23～通常開園予定）

○都市公園・都市施設等

施設名	管理者	被害状況
かなや 金谷公園	青森県 むつ市	園内地盤の一部陥没・隆起等
おおみなと臨海公園		メインアリーナ天井破損、壁・柱の一部亀裂破損等
なんぶやま 南部山健康運動公園	青森県 八戸市	体育館の天井破損等
ながね 長根公園		体育館の天井破損等
東運動公園		体育館の天井破損等
に い だ 新井田公園		スケート場の壁面破損等
かしわば 柏葉公園	青森県上北 郡七戸町	石灯籠の倒壊
おおいし 大石総合運動公園	青森県上北 郡六ヶ所村	総合体育館の軒裏天井落下

※いずれも人的被害なし

■鉄道（12/11 13:00 時点）

○施設被害

- ・ JR 東日本：八戸線（本八戸駅～小中野駅間）
※橋脚の損傷等約 20 か所で被害を確認
※運転再開時期は未定

○運行状況

＜新幹線＞

- ・ 運転を見合わせている路線：なし

＜在来線＞

- ・ 運転を見合わせている路線：1 事業者 1 路線

■航空（12/11 12:30 時点）

1. 空港の被害状況等

運航の支障となる被害なし、通常運用

震度 5 弱：新千歳空港、三沢飛行場

震度 4：青森空港、函館空港、帯広空港、札幌飛行場、釧路空港
花巻空港、庄内空港

2. 運航への影響

現時点でなし

■海事（12/11 12:00 時点）

○定期旅客船の運航状況：運休無し

■物流・自動車局（12/11 12:00 時点）

○宅配便の状況：5 事業者で一部地域の集配遅延

○倉庫事業者（青森県内）

- ・ 建物の被害：2 事業者 ※シャッター開閉不具合 1、ラック転倒 1
- ・ 貨物の被害：5 事業者 ※荷崩れ 5

○自動車整備事業者（青森県内）

- ・ 建物被害：2 事業場 ※ショールームの窓ガラス破碎／工場外壁にクラック
- ・ 入庫車両の被害：10 事業場 ※タイヤや部品等が崩れて入庫車両を損傷

⇒車検伸長の必要性なし

■港湾（12/11 12:00 時点）

○八戸港（青森県八戸市）

- ・コンテナターミナル、フェリーふ頭、内航 RORO ふ頭等の計 5 ふ頭の係留施設及び荷さばき施設において、ひび割れ、段差、液状化の発生を確認。
- ・TEC-FORCE（国土技術政策総合研究所（横須賀）及び港湾空港技術研究所）が被災施設に係る詳細調査を実施し、荷役に制限がある施設も含め、公共岸壁全 43 施設で船舶の着岸は可能。荷役機械の利用にも影響がないことを確認。
- ・結果、ふ頭利用に一部制限を課しつつ、フェリー航路（週 28 便）、RORO 航路（週最大 5 便）は利用を再開し、国際コンテナ航路（週 4 便）も 12 月 12 日に利用を再開予定。
- ・今後、TEC-FORCE による調査結果も踏まえて、港湾管理者である青森県と調整し、復旧方針及びスケジュールを検討。

○むつ小川原港（青森県上北郡）

- ・臨港道路のひび割れを確認。なお、港湾利用に影響なし。

■その他（観光、官庁施設）

- ・被害情報なし

3 TEC-FORCE 等の活動

(1) ホットラインの構築状況

23 市 39 町 7 村と構築済み

都道府県	ホットライン構築数
北海道	3 市 16 町 1 村
青森県	5 市 14 町 3 村
岩手県	9 市 6 町 3 村
宮城県	6 市 3 町

(2) TEC-FORCE 等【現時点 1 人派遣】（これまでのべ 44 人・日）

○リエゾン：【現時点 1 人派遣】（これまでのべ 21 人・日）

○JETT：【現時点派遣なし】（これまでのべ 15 人・日）

○被災状況調査班：【現時点派遣なし】（これまでのべ 8 人・日）

リエゾン派遣先		派遣元	～12/10	12/11	合計
都道府県	市町村等		20	<u>1</u>	<u>21</u>
北海道	北海道庁	北海道開発局	2	0	2
北海道	函館市	北海道開発局	2	0	2
青森県	青森県庁	東北地整	2	0	2
青森県	青森県庁	東北運輸	4	0	4
青森県	八戸市	東北地整	4	<u>1</u>	<u>5</u>
青森県	階上町	東北地整	2	0	2
青森県	むつ市	東北地整	2	0	2
岩手県	岩手県庁	東北地整	2	0	2

JETT 派遣先		派遣元	～12/10	12/11	合計
都道府県	市町村等		15	0	15
北海道	北海道庁	札幌管区气象台	3	0	3
青森県	青森県庁	仙台管区气象台	8	0	8
岩手県	岩手県庁	仙台管区气象台	4	0	4

被災状況調査班派遣先		派遣元	班	詳細	～12/10	12/11	合計
都道府県	市町村等				8	0	8
北海道	－	北海道開発局	被害状況調査班	ヘリ	1	0	1
青森県	－	東北地整	被害状況調査班	ヘリ	3	0	3
青森県	八戸市	国総研	被害状況調査班	港湾	2	0	2
青森県	八戸市	港湾空港技術研究所	被害状況調査班	港湾	2	0	2

(3) 災害対策用ヘリコプター等による被災状況調査

- ・みちのく号 東北管内を調査（12/9）
- ・民間ヘリ 北海道管内を調査（12/9）

4 国土交通省の体制等

(1) 大臣指示（12/8 23:17）

(2) 国土交通省特定災害対策本部会議（12/9 第1回 1:30）

(3) 体制等

○非常体制：本省、東北地整、気象庁、国土地理院、国総研

○警戒体制：北海道開発局、北海道運輸、東北運輸、関東地整、関東運輸

5 気象庁の対応状況

- ・ 気象庁本庁災害対策本部（12/09 03:00、15:30）
- ・ 気象庁本庁記者会見（12/09 01:15、12/09 02:00（内閣府との合同会見））
- ・ 気象庁・内閣府記者ブリーフィング（共同取材）（12/09 16:00）
- ・ 地震活動に関する概要について報道発表（12/15 まで毎日 16 時に実施予定）
- ・ 北海道・三陸沖後発地震注意情報発表（12/09 02:00）
- ・ 大雨警報・注意報（土壌雨量指数基準）を引き下げた暫定基準による運用を開始（2025/12/09）
通常基準の 7 割：1 県 3 市町（青森県）
通常基準の 8 割：3 道県 10 市町村（北海道、青森県、岩手県）
- ・ 土砂災害警戒情報発表基準を引き下げた暫定基準による運用を開始（2025/12/09）
通常基準の 7 割：1 県 3 市町（青森県）
通常基準の 8 割：3 道県 10 市町村（北海道、青森県、岩手県）
- ・ 震度観測点の観測環境の現地調査
北海道、青森県、岩手県の 9 地点について異常なし（12/10 発表）
- ・ 各地の気象台は、JETT（気象庁防災対応支援チーム）の派遣やホットライン、記者会見等により、警戒を要する自治体等に今後の見通しについて解説を実施。

6 海上保安庁の対応

（1）投入勢力

ア 巡視船艇・航空機等

巡視船艇	2 隻（延べ36隻）
測量船	0 隻（延べ 2 隻）
航空機	0 機（延べ 5 機）
機動救難士	0 名（延べ 8 名）

イ リエゾン

北海道庁	0 名（延べ 2 名）
広尾町	0 名（延べ 2 名）
青森県庁	0 名（延べ 4 名）
岩手県庁	0 名（延べ 4 名）
釜石市役所	0 名（延べ 2 名）

（2）航行警報等の発出状況

12 月 8 日 2316 海の安全情報

(3) 港湾における避難勧告等の発出

- ア 第一体制（港外避難準備（警戒）勧告） 〇 港
- イ 第二体制（港外避難勧告） 〇 港
- ウ 湾外避難等勧告の発出状況 発出なし
- エ 臨海部の施設周辺海域での錨泊制限の発出状況 発出なし

(4) 被害状況等

- ア 118 番の通報状況
現在まで被害情報等なし
- イ 航路標識の被害状況
被害なし

(5) 当庁職員、施設等の被害状況

- ア 職員
軽傷 1 名（自己処置済、通院等必要なし）
- イ 通信施設
異状なし
- ウ その他の施設等
 - ・ 千歳航空基地：格納庫内扉一部開閉不可、ヒータ配管一部脱落
 - ・ 施設、船艇（ドック中の船を含む）及び航空機の被害情報なし

7 国土地理院の対応

- ・ 国土地理院災害対策本部会議（12/9）
- ・ 電子基準点による地殻変動の情報、震源断層モデルを HP から公開（12/9）
- ・ 「だいち 2 号」観測データの干渉解析による地殻変動の情報を HP から公開（12/10）

8 国土技術政策総合研究所の対応・土木研究所・建築研究所の対応状況

- ・ 国土技術政策総合研究所災害対策本部会議（12/9 1:30）
- ・ 土木研究所災害対策本部会議（12/9）
- ・ 建築研究所国際地震工学センターによる地震データ解析結果を公開（12/9）

以 上

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 箭内
代 表：03-5253-8111 内線35-822
直 通：03-5253-8461