

沖縄本島近海を震源とする地震による被害状況等について（第1報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1 地震の概要

- (1) 発生日時 令和8年5月20日 11:46頃
- (2) 震源地(震源の深さ)及び地震の規模
 - ・ 震源地：沖縄本島近海
 - ・ 震源の深さ：約50キロ（速報値）
 - ・ 地震の規模(マグニチュード)：5.9（速報値）
- (3) 各地の震度(震度5弱以上、長周期地震動階級1以上)
 - 震度5強 鹿児島県与論町（よろんちょう、与論島）
 - 震度5弱 鹿児島県知名町（ちなちょう、沖永良部島）
 - 長周期地震動階級1以上を観測した地点はなし
- (4) 津波警報：この地震による津波の心配なし
- (5) 気象の見通し
 - ・ 20日は、奄美地方は次第に高気圧に覆われるため、曇りや晴れだが、湿った空気が流れ込むため雨の降る所がある。
 - ・ 21日は、奄美地方は前線が接近するため、曇りで夕方から雨となり、昼前からは雷を伴い強い雨の降る所がある。

2 体制等

- ・ 警戒体制：本省、九州地整、九州運輸、国土地理院、気象庁、国総研

3 国土交通省関連情報

■道路

○高速道路 なし

○直轄国道 なし

○県道等

- ・ 鹿児島県（与論町、知名町）点検中

○防災道の駅

- ・ 被害なし

○ライフライン

- ・ ライフライン（電力・通信・上下水道・鉄道）について、連絡調整実施済み。現時点で、道路への要請無し（ホットライン構築済み、災害時の連携を確認済み）

■下水道（5弱以上の施設）

- ・ 知名町

○処理場：1施設（知名環境センター）

■河川（点検対象河川 震度5弱以上）

- 国管理河川：なし
- 県管理河川：1水系1河川
 - ・余多川水系余多川：点検中

■海岸

- ・現時点で被害情報なし
- ・点検対象海岸：1海岸（知名海岸）

■ダム（5弱以上のダム）

- 直轄管理ダム：0ダム
- 機構管理ダム：0ダム
- 都道府県管理ダム：0ダム
- 利水ダム：0ダム

■砂防

- ・土砂災害発生状況 確認中（現時点では情報なし）
- ・点検対象施設
 - 【直轄】 なし
 - 【補助】 なし

■航空（5/20 12:30 時点）

- ・各空港の震度
 - 与論空港 震度5強
 - 徳之島空港 震度4
 - 沖永良部空港 震度4
 - 点検結果異常なし
- ・各空港の被害
 - 運航の支障となる被害情報なし

■水道、公園、鉄道、物流・自動車、海事、港湾、観光

- ・被害情報なし

4 国土交通省の対応状況

(1)ホットラインの構築状況

- ホットライン：
 - 鹿児島県、与論町、知名町と構築済み
 - 今のところ被害情報なし

(2) TEC-FORCE 等

○リエゾン： 鹿児島県庁に派遣準備中

5 気象庁の対応状況

・ 5/20 12:50 気象庁記者会見

6 海上保安庁の対応

- ・ 巡視船艇 2 隻
- ・ 海の安全情報、航行警報発出済み。

以上

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 宮本 代 表：03-5253-8111 内線35-822 直 通：03-5253-8461
