

タカタ製エアバッグリコール未改修車両の「車検を更新しない措置」
対象車両の車種名／認定型式 一覧

2020年1月末

16 パターン

メーカー	通称名	型式	リコール届出番号と車検停止特例措置の施行期日								備考		
			運転席側				助手席側						
			届出番号	施行期日				届出番号	施行期日				
				平成30年 5月1日	令和2年 5月1日	令和4年 5月1日	令和6年 5月1日		平成30年 5月1日	令和2年 5月1日		令和4年 5月1日	令和6年 5月1日
SUBARU	レガシィ	TA-BP5						3382	○				
	レガシィ	UA-BP5						3382	○				
	レガシィ	TA-BL5						3382	○				
	インプレッサ	LA-GD2						3578	○				
	インプレッサ	LA-GD3						3578	○				
	インプレッサ	TA-GDA						3578	○				
	インプレッサ	GH-GDB						3578	○				
	インプレッサ	DBA-GDC						3578	○				
	インプレッサ	DBA-GDD						3578	○				
	インプレッサ	LA-GG2						3578	○				
	インプレッサ	LA-GG3						3578	○				
	インプレッサ	TA-GG3						3578	○				
	インプレッサ	TA-GG9						3578	○				
	インプレッサ	TA-GGA						3578	○				
	インプレッサ	DBA-GGC						3578	○				
	インプレッサ	DBA-GGD						3578	○				