

リコールステッカー貼付の廃止について

リコールの改修にあたり、自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置としてリコール改善実施済車に対してリコールステッカーを貼付しておりましたが、統一的なリコールステッカー貼付の廃止に伴い、過去のリコール届出についても令和2年11月1日以降に改善措置を実施するのは当該ステッカーの貼付を廃止することといたしましたので、下記のとおり報告いたします。

なお、当該変更措置に関しましては、別添の案内を弊社HPで周知して参りますとともに、リコール改善措置の実施状況等のご確認につきましては、弊社HPでの検索又は弊社コールセンターにて承っておりますことを申し添えいたします。

記

○ リコール届出書及び一覧表の訂正内容

【訂正箇所】

自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置

【訂正内容】

「改善実施済車には、ステアリングステム部に外- ●●●●*のステッカーを貼付する。」の記述を削除する。

※弊社が平成29年9月1日から令和2年10月31日までに届出を行ったリコール番号が対象

以上

トリアンフモーターサイクルズジャパン株式会社


トライアンフジャパンホームページに掲載

リコールステッカー貼付廃止のご案内

以下のリコールについて、リコールを実施したトライアンフモーターサイクルに貼付しておりましたリコールステッカーを 2020 年 11 月 1 日から貼付を廃止します。

対象 リコール届出番号 外-2591 (2017 年 9 月 1 日届出)以降の全てリコール

リコールステッカー



従来はステアリングステム部の車台番号の付近にステッカーを貼付していました。

リコール実施の有無をご確認される場合は、以下の方法にてご確認いただけます。

【ご確認方法】

1. 当社HP(以下 URL)で車台番号を入力して検索
<https://www.triumphmotorcycles.jp/owners/recalls>
2. トライアンフ正規販売店へ電話または E メールで問い合わせ
<https://www.triumphmotorcycles.jp/%E6%AD%A3%E8%A6%8F%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E5%BA%97/find-a-dealer>
3. トライアンフコールへ電話で問い合わせ
トライアンフコール 電話番号 03-6809-5233

ステアリングステム部の車台番号の付近に白または黄色のペイントマークがある場合は対策済みです。

以上