


報告されている課題

報告されている課題の収集

- 令和6年10月1日から法令が適用となったOBD検査を通じて得られた課題について把握するため、整備事業者関係者及び検査場関係者から情報収集を実施。
- 情報収集フローは下図のとおりであり、独立行政法人自動車技術総合機構において一元的に課題を集約することとしている。

※情報収集期間：令和7年5月14日～令和7年8月19日



報告されている課題

システム関係

項番	意見元	課題	国土交通省、(独)自動車技術総合機構の対応
1	指定	● OBD確認モードにおいて車両情報を入力する際、<u>Capslockの状態</u>で二次元コードリーダを使用したところ、<u>車台番号のアルファベットが全て小文字で反映され、アプリ画面上部に「OBD確認できません」と表示が出た。</u>	● <u>Capslockの状態</u>で二次元コードを読み取ると、本来は大文字で読み取られるアルファベットが小文字で読み取られ、検査要否確認時に車台番号と型式の組み合わせに誤りがあると判定されるため、<u>OBD検査等を行うことができません。</u> ● <u>システム側で小文字を大文字に自動変換されるよう、令和7年度中に改修予定です。</u>
2	指定	● <u>車検証(記録事項)に「OBD検査対象」と記載されているが、OBD検査の要否確認をした際、「検査不要」と結果が出る時があった。</u>	● <u>車検証に「OBD検査対象」の記載があっても、検査日が、備考欄情報として記録されているOBD検査開始年月日より前である場合または初度登録年月(軽自動車は初度検査月)の前月の末日から起算して10ヶ月を経過していない場合は、OBD検査が不要となります。</u> ● 特定DTC照会アプリにおけるOBD検査要否確認については、これらの条件を踏まえて判定を行っておりますので、こちらの結果に沿ってOBD検査の要否を判断してください。 (第2回モニタリング会合「報告されている課題」項番9再掲)
3	指定	● <u>システムメンテナンスに伴いOBD検査システムを停止する際、システム停止の開始時間が18時からでは、検査業務を行っていることが多いため、開始時間を遅らせてほしい。</u>	● システムメンテナンスに伴うOBD検査システムの停止時間については、システム改修の規模により変化します。<u>システムメンテナンスの実施日時については、できる限り整備事業者への影響を出さないよう日曜夜間に実施しておりますが、ご指摘いただいた内容も踏まえつつ、引き続き適切に対応してまいります。</u> ● また、OBD検査システムが停止している間は、特例措置を適用可能です。
4	指定	● <u>OBD検査モードで車両情報を手入力する際、型式欄にガス記号のみ入力するといった誤入力をした場合には、「誤入力の可能性があります。再度、●●を確認してください。」等のメッセージをポップアップ表示してほしい。</u>	● <u>車両情報を手入力する際に誤った車台番号、型式を入力すると、特定DTC照会アプリの画面上部にエラーメッセージが表示されます。(別添1を参照)</u> ● OBD検査等の際には、エラーメッセージの表示によらず、車検証に記載されている車台番号、型式等の情報と、入力された車両情報に誤りがないか、しっかり確認してください。

報告されている課題

制度関係

項番	意見元	課題	国土交通省、(独)自動車技術総合機構の対応
5	指定	● <u>複数拠点を構える整備事業者内にて、ある拠点で選任されていた自動車検査員が別の拠点に異動となった際、利用者管理システム上の利用者情報が適切に修正されなかったため、当該自動車検査員が実施したOBD検査結果が複数拠点に混在するという事例があった。</u>	● OBD検査システムの利用にあたって取得・設定したID等について、<u>機構の定める利用規約に従って適切に管理してください。</u>(参考資料6のとおり) ● 特に、利用者情報に変更があった際は、管理している事業者の責任において、速やかな登録変更が必要です。

報告されている課題

その他

項番	意見元	課題	国土交通省、(独)自動車技術総合機構の対応
6	指定	● <u>特定の検査用スキャンツールを使用してOBD検査を実施した際、特定DTC照会アプリが強制終了する事象が発生している。</u>	● 機構で対応可能な範囲において調査を実施しましたが、原因の特定には至っておらず、該当する<u>スキャンツールメーカーによる詳細な調査が必要です。</u> ● <u>同様の事象が発生した際には対応を案内しますので、OBD検査コールセンターまでお問い合わせください。</u>

<参考>

項番4【エラー:EF035】 特定DTC照会アプリの画面表示

OBD検査モード

事業場 :
利用者 :

メニューへ
ログアウト

【エラー : EF035】 車台番号と型式が誤っている可能性があります。車台番号と型式が正しいか確認してください。

検査用スキャンツール
必須

車検証
二次元コード読取

電子車検証
ICタグ読取

車両情報
手入力

車台番号
型式

リコール情報参照

類別区分番号
燃料の種類

車両情報引用

入力内容クリア

諸元表参照

検査可否確認

結果
車名

データリンクコネクタの位置表示

前回判定結果
前回判定時刻

OBD実施履歴参照

実行

検査結果/確認結果
判定時刻

結果詳細表示
結果詳細CSV出力

VCI情報
帳票PDF出力

中止
次の車両 >