

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線42353 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年 5月30日

リコール届出番号	1663	リコール開始日	平成18年 5月31日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先：お客様相談センター 取締役社長 渡辺 捷昭 TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	かじ取装置（インタミディエイトシャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動式パワーステアリング付車のハンドルとギヤボックスを連結しているインタミディエイトシャフトとスライディングヨークの強度が不足しているため、低速時にハンドルを強く一杯に切ったり、走行中縁石にタイヤを接触させる等、当該部品に過大な力が繰り返し作用すると、連結部が緩んだり、亀裂が発生することがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、連結部が外れたり折損して、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、インタミディエイトシャフトとスライディングヨークを対策品に交換するとともに、インタミエクステンションシャフトの締付ボルトを規定トルクで締め付ける。		
不具合件数	31件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.1663のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	UA-ZNE10G CBA-ZNE10G DBA-ZNE10G	ウィッシュ	ZNE10-0001028～ZNE10-0279365 平成15年 1月 8日～平成17年11月16日	276,788	
	UA-ANE10G CBA-ANE10G DBA-ANE10G		ANE10-0001003～ANE10-0024562 平成15年 4月17日～平成17年11月15日	23,526	
	CBA-ZNM10G	アニス	ZNM10-0001013～ZNM10-0027378 平成16年 9月20日～平成17年11月11日	13,903	
CBA-ZNM10W	ZNM10-0001004～ZNM10-0027377 平成16年 9月13日～平成17年11月 9日		12,411		
CBA-ANM10G DBA-ANM10G	ANM10-0001016～ANM10-0045108 平成16年 9月20日～平成17年11月 9日		17,054		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	ZA-NHW20 DAA-NHW20	プリウス	NHW20-0001043～NHW20-0133242 平成15年 8月 1日～平成16年10月13日	64,436	
			NHW20-3000002～NHW20-3130009 平成16年 9月30日～平成17年11月 8日	31,254	
			NHW20-7000000～NHW20-7058792 平成16年10月 6日～平成17年11月 7日	17,545	
	UA-ZZE122 CBA-ZZE122	コーラ コーラランクス アレックス	ZZE122-0099329～ZZE122-0215318 平成14年 9月16日～平成17年 6月24日	6,069	
			ZZE122-2005730～ZZE122-2036696 平成14年 9月23日～平成17年 6月24日	5,295	
			ZZE122-3049296～ZZE122-3140399 平成14年 9月20日～平成17年 6月24日	11,040	
	UA-ZZE122G CBA-ZZE122G	コーラ フィルター	ZZE122-0099176～ZZE122-0215388 平成14年 9月20日～平成17年 6月24日	27,862	
	UA-NZE121N CBA-NZE121N	コーラスパシオ	NZE121-3191339～NZE121-3318972 平成15年 4月21日～平成17年 6月24日	35,470	
	DBA-SCP100	ラクティス	SCP100-0001008～SCP100-0009203 平成17年 9月14日～平成17年11月21日	8,180	
	DBA-NCP100		NCP100-0001017～NCP100-0013046 平成17年 9月14日～平成17年11月22日	12,000	
CBA-NCP105	NCP105-0001009～NCP105-0003941 平成17年 9月16日～平成17年11月22日		2,923		
	(計21型式)	(計9車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年 9月16日～平成17年11月22日	(計565,756台)	

[注意事項] リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。