

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室

TEL 03-5253-8111 内線42353

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成18年 11月 16日

改善対策届出番号	340	改善対策開始日	平成18年 11月 17日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン	問い合わせ先：お客さま相談室	TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	乗車装置（補助座席）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	マイクロバスの補助座席において、折り畳み用の回転中心軸（ヒンジピン）のシートクッションブラケットへの取付け方法が不適切なため、折り畳み操作の繰り返しによりヒンジピンがずれ、ヒンジピンの抜け出しを防止する割りピンがシートクッションフレームに干渉するものがある。そのため、折り畳み操作の繰り返しにより、割りピンが折損し、最悪の場合、ヒンジピンが抜けて、補助座席が傾くおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、当該ヒンジピンの取付け方法を点検し、取付け方法が不適切なものは樹脂カラーを取り外すとともに、ヒンジピンを対策品と交換する。		
不具合件数	20件	事故の有無	事故：0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ニッサン	KK-BHW41	シビリアン	BHW41-000966～BHW41-021863 平成11年11月8日～平成16年8月31日	3,098	補助座席付車
	KK-BVW41		BVW41-000791～BVW41-021376 平成11年10月29日～平成16年8月28日	1,490	
	KK-BJW41		BJW41-000632～BJW41-020356 平成11年11月3日～平成16年8月25日	742	
	KK-BCW41		BCW41-000518～BCW41-020055 平成11年11月19日～平成16年8月26日	81	
	PA-AHW41		AHW41-030002～AHW41-035306 平成16年10月29日～平成18年4月19日	720	
	PA-AJW41		AJW41-030003～AJW41-035056 平成16年8月16日～平成18年4月17日	219	
	PA-AVW41		AVW41-030007～AVW41-035149 平成16年10月29日～平成18年4月13日	211	
	PA-ACW41		ACW41-030003～ACW41-035006 平成16年7月29日～平成18年2月27日	11	
	UD-DHW41		DHW41-030003～DHW41-035180 平成16年9月8日～平成18年4月17日	435	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策対象車 の台数	備考
	UD-DVW41	シベリアン	DVW41-030010～DVW41-035126 平成16年9月15日～平成18年4月6日	292	補助座 席付車
	UD-DJW41		DJW41-030004～DJW41-035019 平成16年7月14日～平成18年4月17日	63	
	UD-DCW41		DCW41-030005～DCW41-035002 平成16年10月20日～平成18年3月24日	13	
いすゞ	KK-SBHW41	ジャーニー	BHW41-700067～BHW41-720147 平成11年11月17日～平成16年7月29日	310	
	KK-SBVW41		BVW41-700069～BVW41-720047 平成11年11月1日～平成16年7月13日	116	
	KK-SBJW41		BJW41-700026～BJW41-720042 平成11年12月8日～平成16年7月26日	109	
	KK-SBCW41		BCW41-700008～BCW41-720008 平成11年11月25日～平成16年4月28日	14	
	UD-SDHW41		DHW41-730001～DHW41-735005 平成16年9月11日～平成18年3月29日	93	
	UD-SDVW41		DVW41-730001～DVW41-735007 平成16年10月19日～平成18年6月14日	14	
	UD-SDJW41		DJW41-730001～DJW41-730006 平成16年9月30日～平成17年9月29日	6	
	UD-SDCW41		DCW41-730001 平成17年5月12日	1	
	(計 20 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年10月29日～平成18年6月14日	(計 8,038 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。