


## 河川堤防の詳細点検状況について


平成8年度より直轄河川堤防において概略点検を実施し、相対的に安全性が低いと評価された区間を中心に、現在詳細点検を実施しているところ  
 これまで約2,000kmの区間を調査し、そのうちの約4割の区間で計画の水位に達する規模の洪水が発生した場合、浸透破壊に対する堤防の安全性が確保されていないことを確認  
 未調査区間約8,000kmを含め約3割の区間で安全性が確保されない可能性があると推定



### 概略評価

- A: 相対的に安全性が高い
- B: 相対的に安全性がやや高い
- C: 相対的に安全性がやや低い
- D: 相対的に安全性が低い

概略点検結果



詳細点検の実施状況

(参考)

< 代表河川 >

