

姉齒元建築士及び姉齒物件に関係していた業者の関与した物件等に係る調査の状況(関係者別)

5月9日17時までに地方公共団体から報告のあったもの

関係者	調査対象数		報告結果					備考 (訳注説明)	
	総数 ^{※6}	重複を除いた 物件数 ^{※6}	誤りあり		偽装なし	計画中止, 所在不明等	調査中 ^{※6}		
			うち偽装あり	うち偽装なし ^{※1}					
姉齒元建築士	205件	205件	99件	98件	1件 ^{※2}	91件	15件	0件	
姉齒物件に関係していた 業者の関与物件		539件	6件	3件	3件	<u>467件</u> (+1)	8件	<u>58件</u> (-1)	
木村建設(株)	427件	363件 ^{注1}	6	3 ^{※3}	3 ^{※4}	<u>320</u> (+1)	6	<u>31</u> (-1)	注1: 姉齒関与物件 除く
(株)ヒューザー	91件	60件 ^{注2}	0	0	0	52	0	8	注2: 姉齒、木村関 与物件除く
平成設計(株)	154件	69件 ^{注2}	0	0	0	59	2	8	
(株)総合経営研究所	166件	47件 ^{注3}	0	0	0	36	0	11	注3: 姉齒、木村、平 成関与物件を除く
調査対象物件 合計		744件	105件	101件	4件	<u>558件</u> (+1)	23件	<u>58件</u> (-1)	

※1 構造計算の誤りと考えられる理由により、建築基準法が求める耐震基準を満たしていない物件。

※2 設計者として構造設計図、構造計算書のとりまとめた(株)フジタにおいてミス(誤り)があったもの。

※3 サムシング(株)一級建築士事務所の関与物件。

※4 田中テル也構造計画研究所、(株)ふなもと設計、本田建築デザイン事務所の関与物件。

※5 この他、浅沼良一二級建築士が関与した物件のうち、札幌市において10物件の偽装があった旨、小樽市において1物件の強度不足のおそれがある旨、また、サムシング(株)が関与した物件のうち、福岡県より7物件でデータが差し替えられ強度不足のおそれがある旨の報告がある。

※6 5月1日現在、設計図書等が入手できない40物件について調査対象から除外。