

国家機関の建築物における吹付けアスベスト等に関する調査結果 (フォローアップ)

・吹付けアスベスト等^{※1}の有無及び飛散防止対策状況

	棟数	備考
調査件数(報告件数)	84,215	(100%)
うち吹付けアスベスト等が使用されている	698	(0.83%)
対策済み(封じ込め、囲い込み等)	310	(0.37%)
未対策	388	(0.46%)
うち現時点で吹付けアスベスト等の使用が確認できない	47	(0.06%)

※1 「吹付けアスベスト」及び「アスベストを含有する吹付けロックウール」をいう。

・吹付けアスベスト等の使用部位・室

使用部位・室	棟数	備考	使用部位・室	棟数	備考
居室	66	事務室など	廊下・階段	49	
倉庫・車庫	104		天井裏等	176	隠ぺい部
設備関係諸室	347		その他	104	

備考)① 1棟において、使用部位・室が複数ある場合は、各々の使用部位・室に件数を計上。

② 件数には、対策済みの棟における使用部位・室も含む。

・吹付けアスベスト等の飛散防止対策の予定

対策の実施について、
「予定あり」又は「検討中」の件数 : 409棟

備考)① 現時点で、吹付けアスベスト等の使用が確認できていない棟において、「予定あり」又は「検討中」と回答しているものを含む。

② 12月16日以降に除去または封じ込め等の対策を講じた件数(除去中、対策中の件数を含む)は除く。