



後付け部品の軽自動車専用の応急用タイヤ滑り止めにおいて、装着寸法が不適切なため、ライフとゼストに新品を装着すると内側のゴム部が前輪のブレーキホースと接触するものがある。そのため、その状態で走行を続けるとブレーキホースに損傷をあたえるおそれがある。

自主回収の内容

- ・当該部品を購入した全使用者に通知し、部品を回収する。
- ・当該部品を既に使用した車両については、前輪ブレーキホースを新品に交換する。

注： は対象部品を示す。