


ボンバルディア DHC-8-400 型機の 2 件の事故を受けた
我が国の同型式機に対する点検指示について
(製造国政府の耐空性改善命令 TCD-7157-2007 に基づく措置)


○点検対象機：ボンバルディア式 DHC-8-400 型	計 24 機
日本エアコミューター	10 機
ANA グループ (エアニッポンネットワーク、エアセントラル)	14 機

○点検内容及び実施時期


- ① 左右の主脚全般について目視点検 (実施期限：次回の飛行まで)
- ② 主脚格納作動器のシリンダー先端のナットについて、ナット及びゆるみ止めワイヤーの取付状態の目視点検 (実施期限：次回の飛行まで)
- ③ 主脚格納作動器について詳細目視点検 (実施期限：着陸回数 8000 回以上又は取付後 4 年超の作動器にあっては、次回の飛行まで。着陸回数 4000 以上 8000 未満又は取付後 2 年以上 4 年以内の作動器にあっては、500 飛行時間以内)



主脚部拡大図




主脚格納作動器の拡大図



②ナット及びゆるみ止めワイヤーの取付状態の目視点検

主脚格納機構の拡大図



③主脚格納作動器の詳細目視点検