


耐空性改善通報TCD-7240-2008（平成20年3月25日付）による点検箇所
（米国連邦航空局AD2008-06-29（現地24日発行）による）



※ ダウンストップ・アッセンブリの構造は、ボーイング式737-600～900型とは異なる