

事務連絡
令和元年9月5日

都道府県下水道担当課長 殿
政令指定都市下水道担当課長 殿
（上記、各地方整備局経由）
市町村下水道担当課長 殿
（上記、各都道府県経由）
日本下水道事業団事業課長 殿
都市再生機構下水道担当課長 殿

国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部
下水道事業課 事業マネジメント推進室 課長補佐

下水道工事における安全管理の徹底について （はさまれによる死亡事故）

本年9月2日、兵庫県高砂市におけるポンプ施設の放流きょ建設工事（日本下水道事業団委託工事）において、鋼矢板による土留工の施工中に、油圧式杭圧入引抜機が転倒することにより作業員1名がその下敷きになり死亡する事故が発生しました。

本事案の詳細については現在調査中であり、今後、事故原因や再発防止策等についてヒアリングを行う予定ですが、各現場における安全管理を徹底し、事故の未然防止に努めていただくようお願いします。


下水道工事におけるはさまれ事故 (R1.9.2 日本下水道事業団)

- 発生日: 令和元年9月2日(月)午後1時15分頃
- 発生場所: 兵庫県高砂市高砂町南材木町地内
- 報道: あり
- 工事概要: 放流きょ(2500×2000)築造工事
L=331.18m、吐口工、場内整備工 他
- 事故内容: 高砂市が日本下水道事業団に委託して発注した高砂浄化センター雨水ポンプ施設の放流きょ建設工事で、鋼矢板の圧入を行っていたところ、油圧式杭圧入引抜機(サイレントパイラー)移動の際に鋼矢板溶接部が外れて油圧式杭圧入引抜機が転倒し、作業員1名が挟まれ被災(死亡)した。


【状況写真】



【発生場所】



【罹災状況】 (A-A断面)



(B-B断面)

