

令和2年3月26日
自動車局 審査・リコール課

末吉工業株式会社による燃料タンクの自主改善について

末吉工業株式会社から、市販用部品として販売した「燃料タンク」において、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和2年3月27日（金）
不具合の内容	市販用部品として出荷した燃料タンクにおいて、ドレンプラグの燃料タンクへの組み付け作業が不適切なため、ドレンプラグが適切に締め付けられていないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ドレンプラグ部より燃料が漏れるおそれがある。
改善の内容	燃料タンクドレンプラグを規程のトルクで締め付ける。
クレームの件数	0件
事故の有無	無し
自動車使用者等に周知させるための措置	・取引先ならびに燃料タンクの納入先、取引先様へダイレクトメールまたは電話等により通知する。 ・末吉工業株式会社のホームページに告知を掲載する。

対象の製品名	自主改善対象製品の製作期間	No.	部品番号	部品名称	自主改善対象個数	備考
トラック車 両用市販燃料タンク	令和元年9月24日 ～令和元年10月23日	1	SST-SA15A-X4	A型 150L	6	
		2	SST-SA19A-X4	A型 190L	1	
		3	SST-SA20A-X4	A型 200L	20	
		4	SST-SB13A-X4	B型 130L	1	
		5	SST-SB15A-X4	B型 150L	5	
		6	SST-SB20A-X4	B型 200L	47	
		7	SST-SB20L-X4	B型 200L	1	
		8	SST-SB25A-X4	B型 250L	11	
		9	SST-SC20A-X4	C型 200L	13	
		10	SST-SC02L-X4	C型 200L	2	
		11	SST-SC25A-X4	C型 250L	5	
		12	SST-SC29A-X4	C型 290L	1	
		13	SST-SC30A-X4	C型 300L	38	
		14	SST-SC35A-X4	C型 350L	2	

	15	SST-SC40A-X4	C型 400L	15	
	16	SST-SD10A-X4	D型 100L	2	
	17	SST-SE10A-X4	E型 100L	4	
	18	SST-SF30A-X4	F型 300L	25	
	19	SST-SG30A-X4	G型 300L	9	
	20	SST-SH30A-X4	H型 300L	8	
	21	SST-SK19A-X4	K型 190L	1	
	22	SST-SK29A-X4	K型 290L	7	
	23	SST-SK40A-X5	K型 400L	4	
合計				228	

※問い合わせ先

末吉工業株式会社 営業グループ

TEL : 048-723-0947

受付時間 : 9:00~12:00、13:00~17:00

土、日、4月29日~5月6日、8月8日~8月16日、年末年始を除く

ホームページ : <http://www.sueyoshi-kogyo.co.jp/>

国土交通省自動車局審査・リコール課 リコール監理室 加藤・通事 電話 03-5253-8111(代表)(内線 42361)
