

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年10月22日

リコール届出番号	4825	リコール開始日	令和2年10月23日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	前照灯（ヘッドランプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハロゲン仕様の右側前照灯において、車両生産工場の光軸検査設備の設定が不適切な状態で検査、調整を行ったため、光軸が保安基準を満足していないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、右側前照灯の光軸を点検し、調整が必要な場合は光軸調整を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	工場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4825のステッカーを令和2年10月31日まで貼付する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-TB17	「シルフィ」	TB17-034084～TB17-035514 平成31年1月23日～令和元年10月15日	491	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年1月23日～令和元年10月15日	(計491台)	