

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年11月19日

リコール届出番号	4844	リコール開始日	令和2年11月20日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	樹脂製燃料タンクにおいて、燃料蒸発ガスホースの材料及び圧力調整弁の表面粗さが不適切なため、圧力調整弁が固着するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料タンクが負圧になり変形することで、燃料レベルゲージが傾き、燃料計が実際の燃料残量より多く指示するため、燃料残量警告灯が点灯することなく予期せぬ燃料切れとなり、エンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料蒸発ガスホースと通気配管を対策品に交換する。		
不具合件数	58件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・各社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-HA36S	「アルト」	HA36S-100014～HA36S-113430 平成26年12月4日～平成30年11月30日	9,080	2WD車のみ
			HA36S-120001～HA36S-121002 平成30年12月3日～平成31年3月21日	688	
			HA36S-200123～HA36S-343736 平成26年12月2日～平成29年8月1日	116,092	
			HA36S-351001～HA36S-404526 平成29年7月31日～平成30年12月5日	44,110	
			HA36S-500026～HA36S-511844 平成30年12月3日～平成31年3月21日	9,720	
			HA36S-860066～HA36S-900135 平成27年2月16日～平成30年11月30日	29,123	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-HA36S	「アルト」	HA36S-910021～HA36S-911854 平成30年12月3日～平成31年3月18日	1,244	2WD車のみ
	HBD-HA36V		HA36V-100034～HA36V-140535 平成26年12月3日～平成31年3月21日	34,068	
	DBA-HE33S	「アルト ラパン」	HE33S-100099～HE33S-221530 平成27年5月20日～平成31年3月16日	100,873	
	DBA-MH35S	「ワゴンR」	MH35S-100026～MH35S-131993 平成29年1月25日～平成31年3月28日	25,264	
			MH35S-670014～MH35S-672890 平成29年1月25日～平成31年3月13日	2,376	
			MH55S-100065～MH55S-277228 平成29年1月27日～平成31年3月25日	139,501	
			MH55S-700022～MH55S-732631 平成29年1月27日～平成31年4月1日	23,764	
			MH55S-900074～MH55S-913076 平成29年1月27日～平成31年4月1日	9,531	
	DAA-MK53S	「スペーシア」	MK53S-100062～MK53S-197683 平成29年11月27日～平成31年3月25日	78,643	
			MK53S-550021～MK53S-617458 平成29年11月27日～平成31年3月28日	55,698	
MK53S-820078～MK53S-863323 平成29年11月28日～平成31年4月4日			32,856		
マツダ	DBA-HB36S	「キャロル」	HB36S-100001～HB36S-101543 平成27年1月5日～平成30年11月30日	1,543	
			HB36S-110001～HB36S-110124 平成30年12月3日～平成31年3月15日	124	
			HB36S-200006～HB36S-225348 平成27年1月5日～平成30年11月30日	21,133	
			HB36S-230003～HB36S-231430 平成30年12月3日～平成31年3月16日	1,201	
	DAA-MJ55S	「フレア」	MJ55S-100003～MJ55S-121593 平成29年2月1日～平成31年3月25日	17,392	
	DAA-MM53S	「フレア ワゴン」	MM53S-100003～MM53S-108888 平成30年1月8日～平成31年3月25日	7,105	
			MM53S-550001～MM53S-555559 平成30年1月8日～平成31年3月25日	4,446	
			MM53S-820003～MM53S-822599 平成30年1月8日～平成31年4月1日	1,926	
	(計9型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年12月2日～平成31年4月4日	(計767,501台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。