

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和3年1月15日

リコール届出番号	4874	リコール開始日	令和3年1月15日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 北尾 裕一	問い合わせ先: 機械カスタマーファースト品質本部 TEL: 072-241-1125	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(HST)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの静油圧式無段変速機(HST)において、構成部品の斜板ブラケットのボルトの締付け工具の管理が不適切なため、当該ボルトの締付けトルクが不足しているものがある。そのため、ボルトに緩みが発生し、斜板と干渉し、変速できなくなり、最悪の場合、車両が停止しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、斜板ブラケットのボルトを規定トルクで再締付けを行う。 また、斜板を確認し、ボルトの接触痕があるものやボルトが脱落している場合は、静油圧式無段変速機(HST)の交換を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	YDM-SL2A	L32	SL2A-35938~SL2A-36247 令和元年5月16日~令和元年6月12日	6	
		L32H	SL2A-35945~SL2A-36052 令和元年5月16日~令和元年5月28日	2	
		L32HQ	SL2A-36165~SL2A-36271 令和元年6月6日~令和元年6月14日	2	
		L32Q	SL2A-35920~SL2A-36290 令和元年5月16日~令和元年6月27日	26	
		L32Q-PC	SL2A-36067~SL2A-36142 令和元年5月29日~令和元年6月5日	2	
		SL28C	SL2A-35926~SL2A-36287 令和元年5月15日~令和元年6月17日	23	
		SL28CQ	SL2A-35923~SL2A-36284 令和元年5月16日~令和元年6月17日	19	
		SL28CQ-PC	SL2A-36047~SL2A-36285 令和元年5月30日~令和元年6月17日	4	
		SL28HC	SL2A-35922~SL2A-36227 令和元年5月16日~令和元年6月11日	27	
		SL28HCQ	SL2A-35921~SL2A-36045 令和元年5月16日~令和元年5月27日	4	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
クボタ	YDM-SL2A	SL35C	SL2A-35953～SL2A-35953 令和元年5月16日～令和元年5月16日	1	
		SL35CQ	SL2A-35928～SL2A-36296 令和元年5月15日～令和元年6月18日	52	
		SL35CQ-PC	SL2A-35944～SL2A-36291 令和元年5月16日～令和元年6月18日	14	
		SL35HC	SL2A-35924～SL2A-36272 令和元年5月16日～令和元年6月14日	19	
		SL35HC-PC	SL2A-36037～SL2A-36220 令和元年5月27日～令和元年6月11日	2	
		SL35HCQ	SL2A-35919～SL2A-36297 令和元年5月15日～令和元年6月18日	64	
		SL35HCQ-PC	SL2A-36134～SL2A-36295 令和元年6月5日～令和元年6月18日	6	
		T2.35HC	SL2A-36051 令和元年5月28日	1	
		T2.35HCQ	SL2A-36042 令和元年5月27日	1	
	YDM-SL2B	SL38C	SL2B-32123 令和元年5月21日	1	
		SL38CQ	SL2B-32155 令和元年6月4日	1	
		SL38HCQ	SL2B-32113～SL2B-32189 令和元年5月15日～令和元年6月14日	5	
		SL38HCQ-PC	SL2B-32169～SL2B-32186 令和元年6月10日～令和元年6月13日	3	
		SL41HCQ	SL2B-32112～SL2B-32181 令和元年5月15日～令和元年6月12日	4	
		SL41HCQ-PC	SL2B-32170～SL2B-32193 令和元年6月10日～令和元年6月18日	3	
		SL45C	SL2B-32179 令和元年6月11日	1	
		SL45CQ	SL2B-32159 令和元年6月6日	1	
		SL45HC	SL2B-32138～SL2B-32196 令和元年5月28日～令和元年6月18日	3	
		SL45HCQ	SL2B-32111～SL2B-32195 令和元年5月16日～令和元年6月18日	21	
		SL48HC	SL2B-32164～SL2B-32174 令和元年6月7日～令和元年6月11日	3	
		SL48HCQ	SL2B-32114～SL2B-32194 令和元年5月16日～令和元年6月18日	10	
		T2.45HC	SL2B-32120～SL2B-32140 令和元年5月21日～令和元年5月29日	3	
		T2.45HCQ	SL2B-32136～SL2B-32143 令和元年5月24日～令和元年5月28日	3	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
クボタ	YDN-SL2C	SL54HC	SL2C-34705～SL2C-34950 令和元年6月5日～令和元年6月17日	12	
		SL54HCQ	SL2C-34254～SL2C-35264 令和元年5月16日～令和元年7月2日	33	
		SL54HCQ-PC	SL2C-34699～SL2C-34926 令和元年6月5日～令和元年6月17日	3	
		SL60HCQ	SL2C-35255～SL2C-34943 令和元年5月16日～令和元年6月17日	42	
		SL60HCQ-PC	SL2C-34263～SL2C-34974 令和元年5月15日～令和元年6月18日	18	
		SL60AHCQ	SL2C-20019～SL2C-20024 令和元年6月13日～令和元年6月21日	5	
		SL600HCQ	SL2C-34941 令和元年7月12日	1	
	(計3型式)	(40車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年5月15日～令和元年7月12日	(計451台)	