

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 3年 4月 1日

リコール届出番号	4920	リコール開始日	令和 3年 4月 2日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役社長 鈴木 俊宏 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	原動機（エンジンコントローラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントローラにおいて、アイドリング時における吸入空気量の制御プログラムが不適切なため、Dレンジで停車中に吸入空気量が不足することがある。そのため、アイドリング回転数が低下し、最悪の場合、エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントローラの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	25件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	5AA-MR92S	「ハスラー」	MR92S-100094～MR92S-152895 令和元年12月24日～令和2年11月3日	48,127	
	5AA-MH95S	「ワゴンR」	MH95S-100049～MH95S-145880 令和2年1月6日～令和2年11月3日	41,756	
マツダ	5AA-MS92S	「フレア クロスオーバー」	MS92S-100786～MS92S-104443 令和2年2月19日～令和2年10月30日	3,658	
	5AA-MJ95S	「フレア」	MJ95S-100002～MJ95S-105047 令和2年1月6日～令和2年10月30日	5,046	
	(計4型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年12月24日～令和2年11月3日	(計98,587台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。