

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年6月1日

リコール届出番号	4966	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	電気装置（DC-ACインバータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイブリッドシステムにおいて、電力変換モジュール制御基板の電気ノイズ耐性不足により、高電圧回路の電圧変動で発生する電気ノイズを電源制御回路が異常と誤検知し瞬間的に停止する場合がある。そのため、電源電圧が一瞬低下して、エンジン警告灯の点灯とともに、一時的な動力損失が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電力変換モジュールを点検し、対象となるものは対策品に交換する。		
不具合件数	385件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-ZWR80G 6AA-ZWR80W	「ノア」 「ヴェクシー」 「エスクァイア」	ZWR80-0488443～ZWR80-0497752 令和3年2月8日～令和3年4月7日	9,075	
	6AA-NHP170G	「シエンタ」	NHP170-7237145～NHP170-7245179 令和3年1月20日～令和3年4月12日	7,463	
	6AE-NHP160V	「プロボックス」	NHP160-0027963～NHP160-0031892 令和2年11月27日～令和3年4月12日	3,865	
	6AA-NTP10	「JPN TAXI」	NTP10-2000130～NTP10-2001868 令和3年1月16日～令和3年4月6日	1,684	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-NHP10	「アゲア」	NHP10-2705106～NHP10-2717724 令和 2年12月 2日～令和 3年 4月14日	1,210	
	6AA-ZVW40W	「プリウスα」	ZVW40-0037752～ZVW40-0037935 令和 3年 2月12日～令和 3年 4月 8日	167	
	6AA-ZVW41W		ZVW41-0091033～ZVW41-0091491 令和 3年 2月 9日～令和 3年 4月 5日	446	
レクサス	6AA-ZWA10	「CT200h」	ZWA10-2372030～ZWA10-2373302 令和 3年 2月 9日～令和 3年 4月 7日	251	
ダイハツ	6AA-ZVW41N	「メビウス」	ZVW41-0091225 令和 3年 3月 9日	1	
	(計10型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 2年11月27日～令和 3年 4月14日	(計 24,162台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。