

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL-3-5 2 5 3-8 1 1 1 内線 4 2 3 6 1
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年11月1日

リコール届出番号	5042	リコール開始日	令和3年11月2日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 ハートムット・シック TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	電気装置 (ASAM: Advanced Signal and Actuation Module)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>大型トラックにおいて、ASAM（電装品を統合管理する機器）の制御プログラムが不適切なため、</p> <p>① 機械式自動変速機の大型トラックにおいて、突然エンジンが停止し、ライトスイッチをオート位置で使用していた場合は前照灯が消灯する等の不具合が生じるおそれがある。 また、ASAMにハーネスを追加した車両は、エンジン始動時にオルタネータの警告表示がされるおそれがある。</p> <p>② 緊急制動表示灯（ESS: Emergency Stop Signal）作動時の点滅回数が保安基準の定める回数より少なく、トラック車においては、トレーラ側の方向指示器に球切れが生じてもメータークラスタ上の方向指示器の点滅周期が変化しないため、運転者席で方向指示器の作動状態を確認出来ない。</p>		
改善措置の内容	<p>① 全車両、ASAMの制御プログラムを対策品に書き換えると共に、ASAMからオルタネータ間に追加したハーネスを切断する。 また、対策品の制御プログラムに書き換えた車両は、架装用予備電源の仕様が変更になることから、架装物の機能が正常に作動しなくなるおそれがあるため、架装用配線の回路を変更する。</p> <p>② 全車両、ASAMの制御プログラムを対策品に書き換える。</p>		
不具合件数	① 14件（オルタネータ警告表示：654件） ② 0件	事故の有無	①、② 共になし
発見の動機	① 市場からの情報による。 ② 社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2KG-FV70GX	「ふそう スーパープレート」	FV70GX-530001～FV70GX-530012 令和2年2月13日～令和3年7月16日	113	①113 ②107
	2KG-FV70HJR		FV70HJ-520002～FV70HJ-530036 令和2年1月22日～令和3年7月21日	220	①220 ②175
	2KG-FV70HYP		FV70HY-530046～FV70HY-530052 令和3年7月30日～令和3年8月21日	4	①4
	2KG-FV70HZP		FV70HZ-530032～FV70HZ-530035 令和3年7月30日～令和3年8月2日	4	①4
	2KG-FV74HJR		FV74HJ-520006～FV74HJ-530009 令和2年6月1日～令和3年7月13日	14	①14 ②12

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2PG-FP74GGR	「ふそう スーパーグレート」	FP74GG-520001～FP74GG-520008 令和2年6月5日～令和3年2月5日	8	①8 ②8
	2PG-FP74HDR		FP74HD-530002～FP74HD-530175 令和3年4月16日～令和3年7月21日	173	①173
	2PG-FP74HER		FP74HE-530001～FP74HE-530077 令和3年4月21日～令和3年7月20日	77	①77
	2PG-FP74HGR		FP74HG-530001～FP74HG-530008 令和3年5月13日～令和3年7月20日	8	①8
	2PG-FS70HZ		FS70HZ-520001～FS70HZ-530047 令和2年1月28日～令和3年7月16日	129	①129 ②106
	2PG-FS74GY		FS74GY-520001～FS74GY-530001 令和2年5月18日～令和3年7月9日	6	①6 ②5
	2PG-FS74GZ		FS74GZ-520001～FS74GZ-530025 令和2年2月4日～令和3年7月16日	90	①90 ②58
	2PG-FS74HY		FS74HY-520001～FS74HY-530006 令和2年2月6日～令和3年7月16日	65	①65 ②59
	2PG-FS74HZ		FS74HZ-520002～FS74HZ-540005 令和元年12月25日～令和3年7月21日	3,253	①3,253 ②2,748
	2PG-FS75GY		FS75GY-520001～FS75GY-520003 令和2年3月6日～令和2年11月24日	3	①3 ②3
	2PG-FS75GZ		FS75GZ-520001～FS75GZ-530001 令和2年3月26日～令和3年4月23日	17	①17 ②15
	2PG-FS75HY		FS75HY-520001～FS75HY-530002 令和2年12月21日～令和3年7月13日	3	①3 ②1
	2PG-FS75HZ		FS75HZ-520001～FS75HZ-530117 令和2年1月23日～令和3年7月20日	619	①619 ②487
	2PG-FU70GY		FU70GY-520001～FU70GY-530008 令和2年3月25日～令和3年7月14日	56	①56 ②48
	2PG-FU70HY		FU70HY-520001～FU70HY-530014 令和2年3月24日～令和3年7月20日	70	①70 ②55
	2PG-FU74GY		FU74GY-520001～FU74GY-530014 令和2年2月19日～令和3年6月25日	52	①52 ②37
	2PG-FU74GZ		FU74GZ-520001～FU74GZ-530017 令和2年2月7日～令和3年7月1日	106	①106 ②85
	2PG-FU74HY		FU74HY-520001～FU74HY-530010 令和2年1月30日～令和3年7月26日	66	①66 ②55
	2PG-FU74HZ		FU74HZ-520001～FU74HZ-530226 令和2年1月6日～令和3年7月20日	1,276	①1,276 ②1,038
	2PG-FU75GZ		FU75GZ-520001 令和2年11月2日	1	①1 ②1
2PG-FU75HZ	FU75HZ-520002～FU75HZ-530087 令和2年2月4日～令和3年7月21日	358	①358 ②268		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	2PG-FV70GX	「ふそう スーパーグレート」	FV70GX-520018～FV70GX-530011 令和2年4月8日～令和3年7月15日	87	①87 ②81
	2PG-FV70GY		FV70GY-520001～FV70GY-530012 令和2年3月17日～令和3年6月28日	40	①40 ②28
	2PG-FV70GZ		FV70GZ-520001～FV70GZ-530003 令和2年7月13日～令和3年7月8日	13	①13 ②10
	2PG-FV70HX		FV70HX-520001～FV70HX-530352 令和2年1月9日～令和3年7月21日	628	①628 ②453
	2PG-FV70HY		FV70HY-520001～FV70HY-530054 令和2年2月19日～令和3年7月19日	192	①192 ②156
	2PG-FV70HZ		FV70HZ-520001～FV70HZ-530037 令和2年2月3日～令和3年7月19日	160	①160 ②131
	2PG-FV74GZ		FV74GZ-520001～FV74GZ-530009 令和2年3月6日～令和3年7月12日	31	①31 ②22
	2PG-FV74HJR		FV74HJ-520001～FV74HJ-530010 令和2年3月9日～令和3年7月20日	28	①28 ②21
	2PG-FV74HZ		FV74HZ-520001～FV74HZ-530046 令和2年1月31日～令和3年7月20日	254	①254 ②201
	2PG-FY70GY		FY70GY-520001～FY70GY-530001 令和2年7月14日～令和3年7月6日	4	①4 ②3
	2PG-FY70HY		FY70HY-520001～FY70HY-530014 令和2年2月21日～令和3年7月26日	60	①60 ②46
	2PG-FY74GY		FY74GY-520001～FY74GY-520025 令和2年3月5日～令和3年4月2日	25	①25 ②25
	2PG-FY74HY		FY74HY-520001～FY74HY-530035 令和2年1月21日～令和3年7月19日	118	①118 ②82
	2RG-FP74HDR		FP74HD-520003～FP74HD-520713 令和2年2月8日～令和3年4月16日	711	①711 ②705
	2RG-FP74HER		FP74HE-520001～FP74HE-520337 令和2年3月3日～令和3年4月27日	345	①345 ②337
2RG-FP74HGR	FP74HG-520001～FP74HG-520056 令和2年3月4日～令和3年4月7日	56	①56 ②55		
	(計42型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年12月25日～令和3年8月21日	(計9,543台)	①9,543 ②7,727

(備考) ①は、令和3年3月26日付け「届出番号4918」により、暫定措置のリコール届出を行ったものですが、新たな不具合が判明したため、対象車両を追加して恒久対策を行うものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。