

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL 03- 5253- 8111 内線42361
アドレス：http://www. mlit. go. jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和3年11月11日

リコール届出番号	5052	リコール開始日	令和3年11月12日
届出者の氏名又は名称	株式会社 やまびこ 代表取締役社長執行役員 久保 浩 問い合わせ先: 品質保証部 TEL 0428-32-6166		
不具合の部位(部品名)	制動装置(パーキングブレーキ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農業用薬剤散布車のパーキングブレーキの設計が不適切なため、フックとギヤの噛み合わせが不適切になり当該フックが変形する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとフックとギヤが噛み合わず、最悪の場合、パーキングブレーキが解除され駐車出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、適切に噛み合うパーキングブレーキへの交換を行う。		
不具合件数	4件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:全ユーザーを把握しているため特に周知は行わない。 ・改善実施済車には、運転席シリアルナンバーラベル横(車体の内側方向)にリコール届出No.5052 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
共立	S6053A	共立ステートスプレー SSV6053FS	S6053A-1002 ~ S6053A-1182 平成29年4月27日~ 令和3年8月3日	181台
	(計1型式)	(計1車種)		(計181台)

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。