

連絡先：自動車局 審査・コール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 3年 12月 22日

リコール届出番号	外3333	リコール開始日	令和3年12月22日
届出者の氏名又は名称	株式会社アライブプラス 代表取締役社長 渡辺 淳	製作国：中国 製作者名：常州山崎摩托车有限公司 問い合わせ先： 株式会社アライブプラス リコール受付係 06-7509-1414	
不具合の部位（部品名）	制動装置(固定ボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキキャリパーの固定ボルトにおいて、生産時の作業管理が不適切なため、過剰なトルクで締付けられているものがある。そのため、当該ボルトが破損した状態で使用を続けるとボルトが緩み、最悪の場合、キャリパーが脱落することで制動能力が失われるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前後ブレーキキャリパーの固定ボルトを対策品に交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：DMハガキにて通知する。 ・自動車特定整備事業者等：使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・ホームページ及びSNS(インスタグラム)にて掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ALIVEPLUS		APtrikes125	LANKCJ3C3K0000101～LANKCJ3C3M0001347 平成30年12月1日～令和3年11月24日	1100台	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年12月1日～令和3年11月24日	(計 1100台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。