

連絡先：自動車局 審査・コール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 3年 12月22日

リコール届出番号	外3336	リコール開始日	令和 3年 12月 22日
届出者の氏名又は名称	スカニアジャパン株式会社 代表取締役社長 ミケル・リンネル 問い合わせ先： 03-6735-3535 www.scania.com/jp		
不具合の部位（部品名）	エアドライヤ再生制御バルブ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エア圧力制御システム（APS）において、エアドライヤ再生制御バルブの設計が不適切なため、エア圧力の気密が保持できないものがある。そのため、エア漏れが発生し、警告灯が点灯する又は、エンジン始動後にエア圧力が上がらないことでパーキングブレーキが解除できず、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エア圧力制御システムのエアドライヤ再生制御バルブを対策品と交換する。		
不 具 合 件 数	49件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	ユーザーからの市場情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールおよび管理ディーラーより直接連絡する ・弊社インターネットホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者：車両の管理ディーラー制度で全ての使用者の特定が可能のため機関誌に掲載しない。 		

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
スカニア	2DG-A4X2ACG	スカニア (LPGRS シリーズ トラック)	YS2G4X20005515797～YS2R4X20009272179 平成30年7月17日 ～ 令和2年11月20日	98	
	2DG-A4X2ACGL		YS2R4X20002175067～YS2R4X20005616867 令和元年10月31日 ～ 令和3年5月7日	28	
	2DG-A4X2AEG		YS2R4X20005513878～YS2R4X20009257584 平成30年7月17日 ～ 令和3年4月5日	50	
	2DG-A4X2BEG		YS2R4X20005537173～YS2S4X20005557838 平成30年12月3日 ～ 令和元年8月19日	4	

	2KG-A4X2ACG		YS2R4X20005522599～YS2R4X20005614770 平成30年12月3日 ～ 令和3年4月5日	11	
	2KG-A4X2AEG		YS2R4X20005533605～YS2R4X20005611995 平成31年2月12日 ～ 令和3年3月3日	14	
	2KG-A4X2BEG		YS2S4X20005515324～YS2S4X20005602878 平成30年8月29日 ～ 令和2年12月18日	7	
	2PG-A4X2ACG		YS2G4X20005599691～YS2R4X20009257547 平成30年7月17日 ～ 令和3年5月7日	62	
	2PG-A4X2ACGL		YS2R4X20005566639～YS2R4X20005616817 令和元年11月 19日 ～ 令和3年5月7日	13	
	2PG-A4X2AEG		YS2G4X20005600698～YS2R4X20009253762 平成30年7月17日 ～ 令和3年5月7日	32	
	2PG-A4X2AFG		YS2P4X20005585622～YS2R4X20005599439 令和元年7月22日 ～ 令和2年11月20日	13	
	2PG-A4X2BEG		YS2G4X20005598861～YS2S4X20009257464 令和元年6月24日 ～ 令和3年3月16日	27	
	-A4X2ACG-		YS2P4X20002138162～YS2R4X200H2136399 平成29年8月18日 ～ 平成30年7月17日	6	
	-A4X2AEG-		YS2G4X20002135831～YS2R4X200H2136383 平成29年8月18日 ～ 平成30年5月30日	3	
	-A4X2BEG-		YS2S4X20X02135829 平成29年8月18日	1	
	不明		YS2G4X20005555579～YS2S8X40005580837 平成29年5月31日 ～ 令和3年5月7日	466	
	(計15型式+ 型式不明)	(計1車 種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年5月31日～令和3年5月7日	(計835台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。