

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年 9月 7日

リコール届出番号	4103	リコール開始日	平成29年 9月 8日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 西川 廣人 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	PTCヒータ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアコンユニットのPTCヒータにおいて、電気配線の固定が不適切なため、走行中の振動等により揺動し端子が摩耗することがある。そのため、そのままの状態で使用すると、端子間の抵抗が増加し異常発熱して、発煙し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該PTCヒータを対策品と交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	火災4件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4103のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	LDA-DNT31	「エクストレイル」	DNT31-000009～DNT31-310207 平成20年8月20日～平成27年3月31日	26,953	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年8月20日～平成27年3月31日	(計26,953台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。