

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和 4年4月12日

リコール届出番号	外-3388	リコール開始日	令和 4年4月12日
届出者の氏名又は名称	マセラティ ジャパン株式会社 日本に於ける代表者 グレゴリー ケイ アダムズ	製作国：イタリア 製作者名：マセラティ社 問合せ先：マセラティ コールセンター TEL：0120-965120	
不具合の部位	原動機（エアインテークホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアインテークホースにおいて、ホースの材質が不適切なため、EGR に関連する酸の濃縮物の影響によりホースの強度が低下して亀裂が生ずることがある。そのため、エアインテークホースよりエアが漏れて異音が発生し、エンジン警告灯が点灯して、出力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアインテークホースを対策品に交換する。		
不具合件数	国内：23件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車特定整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
マセラティ	FDA-MG30D	「ギブリ」	ZAMTS57C001178196～ZAMTS57C001293565 平成 27 年 12 月 14 日～平成 30 年 3 月 17 日	130 台	
	FDA-MLE30A	「レヴァンテ」	ZN6TU61C00X231125～ZN6TU61C00X297194 平成 29 年 1 月 10 日～平成 30 年 4 月 28 日	363 台	
	(計 2 型式)	(計 2 車種)	(輸入期間全体の範囲) (平成 27 年 12 月 14 日～平成 30 年 4 月 28 日)	(計 493 台)	

備考：リコール対象車の車台番号の範囲内には、対象とならない車両も含まれている場合があります。