

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年4月21日

リコール届出番号	5137	リコール開始日	令和4年4月22日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 代表取締役社長 カール・デッペン		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(リヤサスペンション)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型トラックにおいて、リヤサスペンションの設計が不適切なため、段差通過時等に後輪のブレーキチャンバーとフレームが干渉し、最悪の場合、当該ブレーキチャンバーが破損して制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リヤブレーキ一式およびリヤリーフスプリングブラケットを対策品に交換する。これに伴い、関連部品についても交換等を行う。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2KG-FK65F	「ふそうファイター」	FK65F-605003～FK65F-607246 令和元年8月7日～令和3年8月26日	2,124	ストレートフレーム車
	2KG-FK75F		FK75F-605021～FK75F-605244 令和元年9月6日～令和3年7月8日	14	
	2PG-FK65N		FK65N-605002～FK65N-605014 令和元年10月15日～令和3年3月1日	9	
	2PG-FK65NA		FK65NA-605001～FK65NA-605011 令和元年12月16日～令和3年2月9日	11	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年8月7日～令和3年8月26日	(計2,158台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。