

連絡先 : 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和4年6月2日

リコール届出番号	5159	リコール開始日	令和4年6月3日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 問い合わせ先 : お客様相談センター 代表執行役社長 三部 敏宏 TEL 0120-112010			
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (低圧燃料ポンプ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低圧燃料ポンプのインペラ (樹脂製羽根車) において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプカバーと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、低圧燃料ポンプを対策品と交換する。			
不具合件数	68件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-JF3	「N-BOX」 「N-BOX Custom」	JF3-1095493～JF3-1195222 平成30年3月21日～平成30年12月18日	99,389	
			JF3-2034443～JF3-2075559 平成30年3月21日～平成30年12月13日	40,896	
			JF3-3000011～JF3-3000034 平成30年4月21日～平成30年12月6日	24	
			JF3-4000002～JF3-4000054 平成30年4月13日～平成30年12月14日	53	
			JF3-8000038～JF3-8003066 平成30年3月22日～平成30年12月13日	3,029	
			JF3-8100001～JF3-8100348 平成30年4月17日～平成30年12月13日	348	
	DBA-JH1	「N-WGN」 「N-WGN CUSTOM」	JH1-1398771～JH1-1425775 平成30年3月21日～平成30年12月14日	26,924	
			JH1-2218034～JH1-2222396 平成30年3月21日～平成30年12月14日	4,363	
			JH1-8200161～JH1-8200201 平成30年4月7日～平成30年12月8日	41	
	DBA-JH2		JH2-1221326～JH2-1228388 平成30年3月21日～平成30年12月13日	7,063	
			JH2-2204147～JH2-2205201 平成30年3月21日～平成30年12月12日	1,055	
			JH2-8200048～JH2-8200066 平成30年3月23日～平成30年11月22日	19	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
ホンダ	HBD-JJ1	「N-VAN」	JJ1-1000001～JJ1-1001438 平成30年6月12日～平成30年12月12日	1,438	
			JJ1-2000003～JJ1-2000968 平成30年6月14日～平成30年12月12日	966	
			JJ1-3000012～JJ1-3014188 平成30年6月12日～平成30年12月18日	14,176	
			JJ1-4000004～JJ1-4002142 平成30年6月12日～平成30年12月17日	2,139	
	DBA-JG1	「N-ONE」	JG1-1303114～JG1-1309988 平成30年3月21日～平成30年12月14日	6,875	
			JG1-2300662～JG1-2302056 平成30年3月21日～平成30年12月12日	1,395	
			JG1-3300248～JG1-3300858 平成30年3月22日～平成30年12月10日	611	
			JG1-4300641～JG1-4301327 平成30年3月22日～平成30年12月11日	687	
	DBA-JG2	「N-ONE」	JG2-1300525～JG2-1301747 平成30年3月21日～平成30年12月14日	1,223	
			JG2-2300138～JG2-2300461 平成30年3月21日～平成30年12月12日	324	
	DBA-JF1	「N-BOX SLASH」	JF1-7300769～JF1-7303445 平成30年3月28日～平成30年12月13日	2,677	
			JF1-9300311～JF1-9301232 平成30年3月28日～平成30年12月14日	922	
	DBA-JF2	「N-BOX SLASH」	JF2-7300111～JF2-7300538 平成30年3月28日～平成30年12月13日	428	
			JF2-9300063～JF2-9300260 平成30年3月28日～平成30年12月14日	198	
	DBA-JW5	「S660」	JW5-1023816～JW5-1024170 平成30年3月22日～平成30年5月17日	331	
			JW5-1100003～JW5-1101432 平成30年5月22日～平成30年12月21日	1,425	
			JW5-6100003～JW5-6100607 平成30年6月26日～平成30年12月14日	604	
		(計9型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年3月21日～平成30年12月21日	

(備考)

本件は、令和2年5月28日付け届出番号「4751」及び、令和3年3月25日付け届出番号「4917」にてリコール届出したものであるが、検証を進めた結果、対象拡大の必要性が判明したため、新たに届出するものである。