

少数台数の改善対策届出の公表について (令和4年5月分)

改善対策対象が少数である100台未満の届出について、令和4年5月は1件の届出がありましたので公表します。

1. 届出者：三菱ロジスネクスト株式会社

| 届出日 | 届出番号 | 車名、型式、通称名等 | 対象台数 | 製作期間 |
|---------|--|---------------------------------------|------|-------------------------|
| 5月11日 | 646 | 車名：ロジスネクスト 型式：ZAF-24C0 通称名：アレシス | 9 | 令和2年1月22日～ 令和2年5月15日 |
| 不具合の部位等 | バッテリー式フォークリフトの荷役装置において、オプション設定の「ティルト自動水平停止」が指定された車両で右ティルトシリンダへの油圧ホースが逆向きに取り付けられたものがある。そのため油圧パイプへの負荷が集中し、最悪の場合、油圧パイプが破損し作動油が漏れる恐れがある。 | | | |

【参考】

●令和4年5月の改善対策届出件数

| | | 内 訳 | |
|-----|--------|--------------|--------------|
| | | 対象台数 100 台以上 | 対象台数 100 台未満 |
| 国産車 | 3 (±0) | 2 (-1) | 1 (+1) |
| 輸入車 | 0 (±0) | 0 (±0) | 0 (±0) |
| 計 | 3 (±0) | 2 (-1) | 1 (+1) |

※ () 内は、対前年同月比

●令和4年度の改善対策総届出件数及び総対象台数

<速報値>

| | 届出件数 | | | 対 象 台 数 | | |
|----|--------|--------|--------|------------------|--------|------------------|
| | 国産車 | 輸入車 | 合 計 | 国産車 | 輸入車 | 合 計 |
| 4 | 1 (-2) | 0 (±0) | 1 (-2) | 31,534(+12,953) | 0 (±0) | 31,534(+12,953) |
| 5 | 3 (±0) | 0 (±0) | 3 (±0) | 2,428(-189,999) | 0 (±0) | 2,428(-189,999) |
| 小計 | 4 (-2) | 0 (±0) | 4 (-2) | 33,962(-177,046) | 0 (±0) | 33,962(-177,046) |

※ () 内は、対前年同月比

(問い合わせ先)

| |
|---|
| 国土交通省自動車局審査・リコール課 リコール監理室 千葉・上久保 電話 03-5253-8111 (代表) (内線42361) |
|---|