

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 04 年 06 月 16 日

リコール届出番号	外-3432	リコール開始日	令和 04 年 06 月 16 日
届出者の氏名又は名称	Stellantisジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：フランス共和国 製作者名：Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-840-240 製作者名：Automobiles CITROEN 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-55-4106 製作者名：DS Automobiles 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-92-6813 ホームページ：https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	PHEV 車のエンジンコントロールユニットにおいて、ソフトウェアが不適切なため、複数気筒の失火によるプロテクションモードからの復帰後、スロットルバルブ開度と吸気バルブリフト量が最大のまま固定されてしまう。このため、エンジン回転が不安定となり、最悪の場合、走行中にエンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクト メール等で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	3LA-P845G06H	「3008 HYBRID4」	VF3M45GBULS170883～VF3M45GBUMS134195 令和 02 年 12 月 07 日～令和 03 年 09 月 09 日	237 台	
プジョー	3LA-R85G06H	「508 HYBRID」	VR3F3DGZTLY043803～VR3F4DGZTMY507846 令和 03 年 3 月 14 日～令和 03 年 07 月 07 日	126 台	
シトロエン	3LA-C845G06H	「C5 エアクロス E-Hybrid」	VR7A4DGZSLL081883～VR7A4DGZSML029299 令和 03 年 02 月 03 日～令和 03 年 06 月 05 日	53 台	
DS	3LA-X745G06H	「DS 7 クロスバック E-TENSE」	VR1J45GBULY029187～VR1J45GBUMY504600 令和 02 年 12 月 07 日～令和 03 年 06 月 05 日	59 台	
	(4 型式)	(4 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和 02 年 12 月 07 日～令和 03 年 09 月 09 日	(計 475 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。