

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線42353  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年10月28日

リコール届出番号	2635	リコール開始日	平成22年10月29日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	電気装置（リレー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン制御用電源リレーにおいて、リレーに内蔵されているダイオードの製造方法が不適切なため、導通不良となるおそれがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エンジン始動不良や走行中にエンストするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該リレーを対策品と交換する。		
不具合件数	58件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2635のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-E11	ノート	E11-000001～E11-142419 平成16年12月9日～平成18年4月3日	103,610	
	DBA-NE11		NE11-000501～NE11-023015 平成16年12月9日～平成18年4月1日	13,383	
	DBA-C11	ティーダ	C11-000001～C11-104183 平成16年9月6日～平成18年4月1日	79,328	
	DBA-NC11		NC11-000001～NC11-116696 平成16年9月6日～平成18年4月1日	10,188	
	CBA-JC11 DBA-JC11		JC11-000101～JC11-016564 平成16年12月13日～平成18年4月1日	8,131	
	DBA-SC11	ティーダ ラティオ	SC11-000001～SC11-069394 平成16年10月5日～平成18年4月3日	39,662	
	DBA-SNC11		SNC11-000001～SNC11-111146 平成16年10月5日～平成18年4月1日	4,897	
	CBA-SJC11 DBA-SJC11		SJC11-000101～SJC11-011532 平成16年12月18日～平成18年4月1日	4,493	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
ニッサン	UA-BZ11 CBA-BZ11 DBA-BZ11	キューブ	BZ11-141645～BZ11-312231 平成15年11月26日～平成17年11月1日	124,554	
	UA-BNZ11 CBA-BNZ11 DBA-BNZ11		BNZ11-027192～BNZ11-102034 平成15年11月26日～平成17年11月1日	18,291	
	DBA-YZ11		YZ11-000001～YZ11-013186 平成17年5月13日～平成17年11月1日	12,906	
	UA-BGZ11 CBA-BGZ11 DBA-BGZ11		BGZ11-621890～BGZ11-701061 平成15年11月25日～平成17年10月31日	49,713	
	DBA-YGZ11		YGZ11-100001～YGZ11-106253 平成17年5月13日～平成17年11月1日	6,170	
	DBA-YGNZ11		YGNZ11-001001～YGNZ11-002010 平成17年5月17日～平成17年11月1日	989	
	UA-AK12 CBA-AK12 DBA-AK12	マーチ	AK12-203387～AK12-848381 平成15年10月29日～平成17年11月15日	136,210	
	UA-BNK12 CBA-BNK12 DBA-BNK12		BNK12-064124～BNK12-510919 平成15年10月22日～平成17年10月31日	14,265	
	UA-BK12 CBA-BK12		BK12-085811～BK12-724001 平成15年11月26日～平成17年7月21日	9,605	
	DBA-YK12		YK12-000001～YK12-502209 平成17年7月25日～平成17年10月28日	308	
	CBA-C25 DBA-C25	セレナ	C25-000001～C25-133262 平成17年4月14日～平成18年7月18日	83,035	
	CBA-NC25 DBA-NC25		NC25-000001～NC25-055703 平成17年4月14日～平成18年4月25日	15,756	
	DBA-CC25		CC25-000001～CC25-004845 平成18年5月29日～平成18年7月14日	4,839	
	CBA-B30 DBA-B30	ラフェスタ	B30-000001～B30-106022 平成16年10月25日～平成18年3月21日	46,783	
CBA-NB30 DBA-NB30	NB30-000001～NB30-101138 平成16年10月25日～平成18年3月21日		7,792		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ニッサン	DBA-Y12	ウイングロード	Y12-000001～Y12-016094 平成17年9月28日～平成18年3月24日	15,152	
	DBA-NY12		NY12-000001～NY12-003313 平成17年9月28日～平成18年3月24日	3,104	
	DBA-JY12		JY12-000001～JY12-004168 平成17年9月28日～平成18年3月23日	4,066	
	DBA-KG11	ブルーバード シルフィ	KG11-005001～KG11-020964 平成17年11月17日～平成18年4月3日	15,392	
	DBA-G11		G11-000101～G11-003594 平成17年11月23日～平成18年4月1日	3,101	
	DBA-NG11		NG11-001001～NG11-002336 平成17年11月17日～平成18年4月1日	1,247	
	(計 46 型式)	(計 9 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年10月22日～平成18年7月18日	(計 836,970 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。