

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 04 年 07 月 08 日

リコール届出番号	外-3447	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	Stellantisジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：フランス共和国 製作者名：Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-840-240 製作者名：Automobiles CITROEN 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-55-4106 製作者名：DS Automobiles 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-92-6813 ホームページ：https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	空調装置(レシーバードライヤー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアコンのレシーバードライヤーにおいて、設計評価が不十分なため、吸水容量が不足しているものがある。そのため、使用過程において、電動コンプレッサーのモーターコイルに腐食が発生することにより、絶縁抵抗が低下し、最悪の場合、セーフモードにより警告メッセージが表示されると共に駆動電源が遮断され、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、レシーバードライヤーを対策品に交換すると共に、電動コンプレッサーを新品に交換する。		
不具合件数	17件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクト メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ZAA-P21ZK01	「e-208」	VR3UHZKXZKT105635～VR3UHZKXZNT035609 令和 02 年 09 月 14 日～令和 04 年 05 月 03 日	596 台	
プジョー	ZAA-P24ZK01	「e-2008」	VR3UKZKXZKJ890612～VR3UKZKXZMJ865376 令和 02 年 04 月 18 日～令和 04 年 03 月 29 日	553 台	
プジョー	不明	「e-208」	VR3UHZKXZLT007460～VR3UHZKXZLT008345 令和02年04月18日	4 台	
シトロエン	ZAA-C41ZK01	「e-C4」	VR7BCZKXCME019828～VR7BCZKXCNE015642 令和 03 年 09 月 09 日～令和 04 年 05 月 03 日	76 台	
DS	ZAA-D34ZK01	「DS 3 クロスバック E-TENSE」	VR1UJZKXZKW142339～VR1UJZKXZMW074483 令和 02 年 03 月 17 日～令和 04 年 04 月 02 日	135 台	
DS	不明	「DS 3 クロスバック E-TENSE」	VR1UJZKXZLW004896 令和02年04月18日	1 台	
	(5 型式)	(4 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和 02 年 03 月 17 日～令和 04 年 05 月 03 日	(計 1,365 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。