

連絡先 : 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和4年10月24日

リコール届出番号	5221	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	株式会社 やまびこ 代表取締役社長執行役員 久保 浩 問い合わせ先: 品質保証部 TEL 0428-32-6166		
不具合の部位(部品名)	制動装置(パーキングブレーキレバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農業用薬剤散布車のパーキングブレーキレバーの強度が不足しているため、フックとギヤの噛み合わせが不適切になり当該フックが変形する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとフックとギヤが噛み合わず、最悪の場合、パーキングブレーキが解除され駐車出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パーキングブレーキレバーを対策品に交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの連絡による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:全ユーザーを把握しているため特に周知は行わない。 ・改善実施済車には、運転席シリアルナンバーラベル横(車体の内側方向)にリコール届出No.5221 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
共立	S6053A	SSV6053FS	S6053A-1002 ~ S6053A-1212 平成29年4月27日~ 令和4年4月25日	209台
	(計1型式)	(計1車種)		(計209台)

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

本件は、令和3年11月11日付け届出番号「5052」で届出したものであるが、新たに原因が判明し、対策不十分であったことから、対象を拡大して再度届け出るもの。