

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42361

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年4月20日

リコール届出番号	外-3604	リコール開始日	令和5年4月20日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアス シェーパース	製作国：英国 製作者名：ベントレー モーターズ リミテッド 問合せ先：ベントレーコール(フリーダイヤル) 0120-97-7797	
不具合の部位（部品名）	サイドエアバッグ（ブラケット固定用リベット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前席シートの背もたれに装着されているサイドエアバッグにおいて、当該部品のブラケットを固定するリベットの芯軸の切断部が突出しているものがある。そのため、サイドエアバッグ展開時に突出したリベット芯軸にエアバッグが接触し裂けることにより、乗員保護性能が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、該当するリベットを点検し、芯軸が突出している場合は削り取り、リベット上に指定の保護テープを貼り付ける。芯軸が突出していない場合は、指定の保護テープの貼り付けのみを行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 使用者：ダイレクトメール、電話、または訪問等により通知する。</li><li>・ 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li><li>・ 弊社インターネットホームページに掲載する。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	7BA-BDDDB	コンチネンタルGT コンバーチブル	SCBDA33S7KC072749～SCBDA33S3LC083488 平成31年4月1日 ～ 令和2年12月1日	109	
	7BA-BDCVD	コンチネンタルGT V8 コンバーチブル	SCBDF33S7LC080336～SCBDF33S0MC085606 令和2年4月11日 ～ 令和3年3月11日	22	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成31年4月1日 ～ 令和3年3月11日	(計131台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。