

連絡先：国土交通省 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 電話番号：03-5253-8111 内線：42361
 国土交通省ホームページアドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年4月26日

リコール届出番号	5316	リコール開始日	令和5年4月26日
届出者の氏名又は名称	株式会社 豊田自動織機 取締役社長 大西 朗 問い合わせ先：トヨタL&Fカンパニー 品質保証部 TEL : 0566-53-7200		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料パイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン式フォークリフト及びショベルローダの燃料装置において、余剰燃料をタンクに戻す配管の設計が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態ではエンジン始動停止を繰り返すと、燃料パイプに亀裂が発生し、燃料漏れに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料配管（燃料パイプ、燃料ホース）を対策品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：使用者を全て把握しているため、直接訪問し連絡する。 ・自動車特定整備事業者等：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善措置済車には、フロントプロテクターの前面にNo. 5316のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	YDN-A8FDL18	「トヨタジェネオ」	A8FDL18-70011 ~ A8FDL18-80588 平成27年 8月26日 ~ 令和4年12月 1日	2,015台	-
	YDN-A8FDL25		A8FDL25-70001 ~ A8FDL25-83002 平成27年 6月30日 ~ 令和4年12月 7日	8,351台	
	YDN-A8FDL30		A8FDL30-70011 ~ A8FDL30-80370 平成27年 9月 3日 ~ 令和4年11月29日	910台	
	YDN-A8FD18		A8FD18-60306 ~ A8FD18-81810 平成27年 9月 1日 ~ 令和4年11月11日	143台	
	YDN-A8FD25		A8FD25-60052 ~ A8FD25-87836 平成26年10月31日 ~ 令和4年12月 5日	897台	
	YDN-A8FDJ35		A8FDJ35-60031 ~ A8FDJ35-85196 平成26年11月 5日 ~ 令和4年12月 7日	1,004台	
	YDN-A6SD7		「トヨタショベルローダ」	A6SD7-60038 平成30年 9月14日	
YDN-A6SD12	A6SD12-60034 ~ A6SD12-80105 平成27年 6月 1日 ~ 令和4年10月26日	12台			
YDN-A6SD15	A6SD15-60061 ~ A6SD15-80054 平成29年 3月21日 ~ 令和4年 2月10日	9台			
	(計9型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年10月31日 ~ 令和4年12月 7日	(計13,342台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。