

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年6月9日

リコール届出番号	5334	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	株式会社ショーシン 代表取締役 山岸 由子		問い合わせ先：品質保証部 TEL：026-245-1611
不具合の部位(部品名)	制動装置（駐車ブレーキレバー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農業用薬剤散布車の駐車ブレーキにおいて、レバーを固定状態で保持するフックとギヤの製造管理が不適切なため、フックとギヤの強度が不足し噛み合わせ部が摩耗・変形する場合がある。このため、そのままの状態で使用を続けると噛み合いが不十分となり、最悪の場合、駐車ブレーキが解除され駐車できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、駐車ブレーキレバーを対策品に交換する。		
不具合件数	47件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメール若しくは電話で通知する。 ・ 自動車分解整備事業者等：使用者を全て把握しているため、周知の措置はとらない。 ・ 改善実施済車には、車台番号が記載されている型式銘板の近傍にNo.5334のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
昭信	H7	3S-V512	H7-011082～H7-011161 平成30年12月19日～令和3年5月24日	80台	
		3S-V522	H8-011147～H8-011256 平成31年1月11日～令和3年5月7日	110台	
	G6	3S-C522	G6-011187～G6-011237 平成31年2月5日～令和3年4月26日	51台	
		3S-C522S	G6-030198～G6-030246 平成31年1月31日～令和3年6月16日	49台	
			G6-070001～G6-070009 平成31年2月4日～令和3年6月18日	9台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
昭信	G6	SSA-G545	G6-060051~G6-060120 平成31年3月6日~令和3年6月22日	70台	
	G9	3S-FS522PC	G9-011055~G9-011088 平成31年1月8日~令和3年6月30日	34台	
			G9-030090~G9-030116 令和1年11月11日~令和3年3月16日	27台	
		SSA-α522	G9-020209~G9-020293 平成31年1月24日~令和3年7月6日	85台	
	EBT-J5	3S-CE642HC	J5-011094~J5-011199 平成31年1月28日~令和3年4月19日	106台	
		3S-FS642HC	J5-020062~J5-020096 令和2年2月21日~令和3年4月22日	35台	
	J9	3S-C524P	J9-020025~J9-020134 平成30年11月9日~令和3年8月20日	110台	
		3S-C624P	J9-010026~J9-011120 平成30年11月28日~令和3年8月19日	159台	
		SSA-G565	J9-030021~J9-030070 平成31年1月10日~令和3年6月2日	50台	
	YDM-J2	3S-FSE1052HC	J2-010152~J2-010287 平成31年2月7日~令和3年9月1日	136台	
		3S-CE1052HC	J2-020207~J2-020465 平成31年1月17日~令和3年8月31日	259台	
		SSA-G1020	J2-030091~J2-030210 平成30年12月12日~令和2年12月10日	120台	
	YDN-K1	3S-FST1063H	K1-010001~K1-011001 令和1年12月2日~令和2年12月9日	43台	
	G2	3S-FSE1052H	G2-180004~G2-180005 令和3年2月10日~令和3年2月10日	2台	
		3S-CE1052HC-TH	G2-190001~G2-190014 令和3年4月1日~令和3年4月8日	14台	
	(計8型式)	(計18車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年11月9日~令和3年9月1日	(計1,549台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。