

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年10月18日

リコール届出番号	5390	リコール開始日	令和5年10月19日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（高圧燃料ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高圧燃料ポンプにおいて、設計検討が不十分なため、構成品の圧入組付け後に必要な強度が不足し、使用過程でポンプ内部が摩耗や損傷することがある。そのため、ポンプ溶接部に応力が集中して、亀裂が発生し燃料漏れに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、高圧燃料ポンプの製造番号を点検し、該当する場合は対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	3BA-NRE210	「カローラ」	NRE210-6000001～NRE210-6002368 令和元年 7月31日～令和 4年 9月 9日	673	
	3BA-NRE210H	「カローラ スポーツ」	NRE210-1000001～NRE210-1017515 平成30年 5月 9日～令和 4年 9月 1日	17,131	
	3BA-NRE214H		NRE214-0001001～NRE214-0005857 平成30年 5月 9日～令和 4年 8月12日	4,807	
	3BA-NRE210W	「カローラ ツーリング」	NRE210-6000003～NRE210-6002376 令和元年 7月31日～令和 4年 9月16日	1,685	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	3BA-NGX10	「C-HR」	NGX10-2011204～NGX10-2023296 令和元年 9月18日～令和 5年 3月15日	6,049	
	3BA-NGX50		NGX50-2038011～NGX50-2041623 令和 2年 7月 8日～令和 5年 3月10日	3,054	
	(計6型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年 5月 9日～令和 5年 3月15日	(計33,399台)	

(備考) 本件は、令和3年5月26日付け届出番号「4961」でリコール届出したものであるが、新たに原因が判明したため、対象を拡大し届出するものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。