

連絡先: 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和5年11月17日

リコール届出番号	5383	リコール開始日	令和5年11月17日
届出者の氏名又は名称	製作者名:株式会社モリタエコノス 問い合わせ先:品質保証部 代表取締役 社長執行役員 玉置 敏之 TEL:079-568-1927		
不具合の部位(部品名)	塵芥車 ハイマウントリアパネル内配線		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型回転式塵芥車 幅広キャブ車において、ハイマウントリアパネル内右側配線の処置が不適切なため、後部扉を開閉する際に後部扉付属部品と接触し断線することがある。そのため、方向指示器及びその他車両後部の灯火が不点灯または点滅回数が保安基準を満たさなくなり、最悪の場合、重大事故につながるおそれがある。		
改善措置の内容	ハイマウントリアパネル右側に新たに配線保護カバーの取付を行う		
不具合件数	5件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:使用者にダイレクトメール、直接訪問して通知すると共に、弊社ホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者:全使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車は、外部から容易に判別できるため識別は行わない。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	2KG-XZU700A	「ダイナ」	XZU700-0008159~XZU700-0009572 平成30年1月9日~令和1年5月9日	3	
	TKG-XZU710		XZU710-0020289 平成28年11月22日	1	
日野	2KG-XZU700M	「日野デュトロ」	XZU700-0007953~XZU700-0012002 平成29年9月14日~令和3年5月18日	49	
	2KG-XZU700X		XZU700-0007992~XZU700-0011962 平成29年11月18日~令和3年5月10日	55	
	2KG-XZU710M		XZU710-0025403~XZU710-0032293 平成30年6月2日~令和3年4月18日	21	
	2PG-XZU710M		XZU710-0032576 令和3年6月14日	1	
	2SG-XKU702M		XKU702-0001039~XKU702-0001066 令和1年10月23日~令和3年5月25日	7	
	2SG-XKU712M		XKU712-0001314 令和1年9月30日	1	
	TKG-XZU700M		XZU700-0005929~XZU700-0007756 平成28年3月28日~令和2年9月24日	16	
	TKG-XZU700X		XZU700-0005774~XZU700-0007811 平成28年4月8日~平成29年7月31日	15	
	TKG-XZU702M		XZU702-0001009~XZU702-0001359 平成29年7月26日~令和1年6月27日	5	
	TKG-XZU710M		XZU710-0018198~XZU710-0021639 平成28年6月21日~平成29年3月28日	2	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	TPG-XZU702M	「日野 デュトロ」	XZU702-0001062～XZU702-0001343 平成29年12月10日～令和1年5月6日	2	
	TSG-XKU700M		XKU700-0001190～XKU700-0001198 平成28年11月24日～平成29年3月23日	4	
	TSG-XKU712M		XKU712M-0001040 平成30年4月25日	1	
	TKG-FC9JCAA	「日野 レンジャー」	FC9JCA-27276～FC9JCA-27516 平成29年5月29日～平成29年6月13日	2	
いすゞ	2PG-NPR88AN	「エルフ」	NPR88-7005521～NPR88-7006044 令和2年4月20日～令和2年5月10日	2	
	2PG-NPR88YN		NPR88Y-7000161～NPR88Y-7007917 平成30年5月18日～令和3年5月27日	121	
	2RG-NPR88YN		NPR88Y-7001195～NPR88Y-7008165 平成30年12月26日～令和3年7月13日	45	
	TFG-NPR82ZN		NPR82-7003944～NPR82-7003947 平成30年9月6日～平成30年9月12日	4	
	TKG-NPR85YN		NPR85Y-7010264～NPR85Y-7017670 平成28年2月18日～平成30年1月15日	63	
	TPG-NPR85AN		NPR85-7062098～NPR85-7090069 平成28年9月6日～令和1年8月19日	13	
	TPG-NPR85N		NPR85-7075382～NPR85-7083357 平成30年3月19日～平成30年12月11日	6	
	TPG-NPR85YN		NPR85Y-7011979～NPR85Y-7016530 平成28年6月27日～平成29年9月13日	3	
	2PG-FRR90S2	「フォワード」	FRR90-7128000～FRR90-7158431 平成30年5月26日～令和2年7月21日	2	
三菱	2PG-FEB50	「ふそう キャンター」	FEB50-582431 令和2年8月7日	1	
	2PG-FEB90		FEB90-560045～FEB90-582608 平成29年11月23日～令和3年5月21日	89	
	2RG-FEB50		FEB50-590151 令和3年5月24日	1	
	2RG-FEB90		FEB90-560678～FEB90-560952 平成30年4月13日～平成30年7月14日	4	
	TKG-FEB90		FEB90-541032～FEB90-550955 平成28年2月22日～平成29年3月1日	17	
	TPG-FEB80		FEB80-571979～FEB80-572710 令和1年7月8日～令和1年8月19日	2	
	TPG-FEB90		FEB90-550003～FEB90-552130 平成28年7月30日～平成29年10月30日	21	
UDトラック	2PG-FEB9Y	「カゼット」	FEB9Y-560048～FEB9Y-580038 平成31年2月7日～令和3年5月11日	3	
	(計33型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年2月18日～令和3年7月13日	(計582台)	

【注意事項】

- ・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
- ・本件は、令和5年6月16日付け、届出番号「5330」にてリコール届出を行ったものと、同内容であるが、リコール対象外の車両において同様の不具合が発生することを確認したため、範囲を拡大して新たに届出するものである。