

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 フォン : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 6年 10月 3日

リコール届出番号	5545	リコール開始日	令和 6年 10月 4日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 問い合わせ先：お客さま相談室 代表執行役社長兼最高経営責任者 内田 誠 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	電気装置（ボディコントロールモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電気装置（ボディコントロールモジュール）において、制御プログラムが不適切なため、降車時オートロック機能作動灯の点灯時間が保安基準を満足しない。		
改善措置の内容	全車両、ボディコントロールモジュールの制御プログラムを修正する。 E13型車については取扱説明書に降車時オートロック作動灯点灯時間の記載がある為、合わせて修正した一頁を取扱説明書に差し込む。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	ZAA-FE0	「アリア」	FE0-100169 ～ FE0-108399 令和3年12月17日 ～ 令和5年11月17日	8,155	降車時オートロック機能付車
	ZAA-SNFE0		SNFE0-200076 ～ SNFE0-203063 令和4年10月10日 ～ 令和5年11月16日	2,907	
	6AA-E13	「ノート」	E13-280030 ～ E13-291048 令和5年12月11日 ～ 令和6年2月19日	5,810	
	6AA-SNE13		SNE13-210026 ～ SNE13-212219 令和5年12月11日 ～ 令和6年2月19日	861	
	6AA-GFC28	「セレナ」	GFC28-000107 ～ GFC28-051742 令和5年3月17日 ～ 令和6年2月19日	47,966	
	5BA-FC28		FC28-000105 ～ FC28-027428 令和4年11月22日 ～ 令和6年2月19日	23,034	
	6AA-GC28		GC28-000102 ～ GC28-006038 令和5年3月17日 ～ 令和6年2月20日	5,306	
	5BA-FNC28		FNC28-000102 ～ FNC28-006060 令和4年9月22日 ～ 令和6年2月19日	5,257	
	5BA-C28		C28-000103 ～ C28-007040 令和4年11月26日 ～ 令和6年2月16日	3,873	
	5BA-NC28		NC28-000102 ～ NC28-002217 令和5年1月16日 ～ 令和6年2月15日	1,841	
	(計10型式)		(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年12月17日 ～ 令和6年2月20日	(計 105,010 台)

備考：アリアおよびセレナのNissan Connectナビゲーションシステム装着車両については、一定の期間、無線で対策ソフトウェアを配信し、ナビゲーションディスプレイにて案内することで、使用者・所有者にて書き換えを行う。
 なお、前述によらない場合は、販売店で対応する。