

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年10月24日

リコール届出番号	5560	リコール開始日	令和6年10月25日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 南 真介 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	制動装置（電動パーキングブレーキ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>小型トラックにおいて、電動パーキングブレーキシステムの制御プログラムが不適切なため、</p> <p>①停止直前の電動パーキングブレーキ作動操作により、パーキングブレーキの引きずりを誤検知して電動パーキングブレーキ警告灯が点滅し、パーキングブレーキが解除できなくなるおそれがある。</p> <p>②電動パーキングブレーキ作動時に、正常なパーキングブレーキケーブルのストローク量を異常と誤検知し、電動パーキングブレーキ警告灯が点灯するおそれがある。</p> <p>③電動パーキングブレーキ作動時に、パーキングブレーキケーブルのストローク量を正しく認識できないことがある。そのため、電動パーキングブレーキ作動操作の繰り返しによりケーブルが緩み、周辺部品と干渉することで、ケーブルの損傷やライニングの摩耗が生じ、最悪の場合、ケーブルが切断し、電動パーキングブレーキ警告灯が点灯するとともに、駐車中の車両が動き出すおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>①②全車両、電動パーキングブレーキコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに修正する。</p> <p>③ 全車両、電動パーキングブレーキコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに修正する。また、パーキングブレーキケーブルを点検し、損傷が認められた場合には、ケーブルを新品に交換するとともに、ブレーキライニングの摩耗量を測定し、摩耗が認められた場合には、ライニングを新品に交換する。</p>		
不具合件数	①②257件、③1件	事故の有無	無し
発見の動機	①②市場からの情報、③社内情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	ZAB-NJR48AF ZAB-NJR48AM	「エルフ」	NJR48-7000006～NJR48-7000088 令和5年9月25日～令和6年5月16日	80	①80 ②36 ③80

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2RG-NJR88AF 2RG-NJR88AM 2RG-NJR88AT 2TG-NJR88AF 2TG-NJR88AM	「エルフ」	NJR88-7014636～NJR88-7019849 令和5年4月28日～令和6年7月16日	3,795	①3,795 ②2,714 ③3,795
	2PG-NKR88C 2PG-NKR88M 2RG-NKR88AC 2RG-NKR88AF 2RG-NKR88AM 2RG-NKR88AT 2RG-NKR88C 2RG-NKR88M 2TG-NKR88AC 2TG-NKR88AF 2TG-NKR88AM 2TG-NKR88C 2TG-NKR88M		NKR88-7026985～NKR88-7036479 令和5年6月16日～令和6年6月26日	6,886	①6,886 ②4,945 ③6,886
	2PG-NKR88YM 2RG-NKR88YM		NKR88Y-7002077～NKR88Y-7002551 令和5年6月23日～令和6年6月15日	445	①445 ②288 ③445
	ZAB-NLR48AM		NLR48-7000005～NLR48-7000126 令和5年10月6日～令和6年6月22日	121	①121 ②20 ③121
	2RG-NLR88AC 2RG-NLR88AM 2TG-NLR88AC 2TG-NLR88AM		NLR88-7014279～NLR88-7018048 令和5年6月9日～令和6年6月25日	2,884	①2,884 ②1,933 ③2,884
	2PG-NMR88C 2PG-NMR88M 2RG-NMR88AC 2RG-NMR88AM 2RG-NMR88C 2RG-NMR88M 2TG-NMR88AC 2TG-NMR88AM 2TG-NMR88C 2TG-NMR88M		NMR88-7013748～NMR88-7017649 令和5年6月15日～令和6年6月25日	3,240	①3,240 ②2,095 ③3,240
	2RG-NNR88AC 2RG-NNR88AM 2TG-NNR88AC 2TG-NNR88AM		NNR88-7001007～NNR88-7001288 令和5年8月9日～令和6年6月18日	137	①137 ②85 ③137
	ZAB-NPR48AM		NPR48-7000009～NPR48-7000046 令和5年11月22日～令和6年4月12日	38	①38 ②15 ③38
	2PG-NPR88AC 2PG-NPR88AM 2PG-NPR88M 2RG-NPR88AC 2RG-NPR88AM 2RG-NPR88M 2TG-NPR88AC 2TG-NPR88AM		NPR88-7027789～NPR88-7035052 令和5年8月9日～令和6年6月25日	6,083	①6,083 ②3,761 ③6,083
	2PG-NPR88YAM 2PG-NPR88YM 2RG-NPR88YAM 2RG-NPR88YM		NPR88Y-7013599～NPR88Y-7016488 令和5年8月9日～令和6年6月21日	2,555	①2,555 ②1,637 ③2,555

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	2RG-AJR88AF 2RG-AJR88AM 2RG-AJR88AT 2TG-AJR88AF 2TG-AJR88AM	「アトラス」	AJR88-7000341～AJR88-7000462 令和5年10月5日～令和6年5月22日	120	①120 ②4 ③120
	2RG-AKR88AC 2RG-AKR88AF 2RG-AKR88AM 2RG-AKR88AT 2RG-AKR88C 2TG-AKR88AF 2TG-AKR88C		AKR88-7000255～AKR88-7000310 令和5年10月23日～令和6年5月20日	56	①56 ②2 ③56
	2RG-ALR88AC 2RG-ALR88AM 2TG-ALR88AC 2TG-ALR88AM		ALR88-7000065～ALR88-7000080 令和6年1月23日～令和6年5月14日	16	①16 ③16
	2RG-AMR88AC 2RG-AMR88AM 2RG-AMR88C 2RG-AMR88M 2TG-AMR88AC 2TG-AMR88AM 2TG-AMR88C 2TG-AMR88M		AMR88-7000214～AMR88-7000253 令和5年11月11日～令和6年5月15日	39	①39 ②1 ③39
	2TG-ANR88AC		ANR88-7000014～ANR88-7000016 令和6年1月17日～令和6年3月23日	3	①3 ③3
	2RG-APR88AC 2RG-APR88AM 2TG-APR88AC 2TG-APR88AM		APR88-7000406～APR88-7000509 令和5年11月11日～令和6年5月14日	104	①104 ②11 ③104
	2RG-APR88YM		APR88Y-7000017～APR88Y-7000022 令和6年3月21日～令和6年5月11日	6	①6 ③6
	UD トラックス		2RG-BJR88AT 2TG-BJR88AF	「カゼット」	BJR88-7000001～BJR88-7000003 令和6年3月22日～令和6年4月12日
2RG-BKR88AT 2RG-BKR88C 2TG-BKR88AF		BKR88-7000001～BKR88-7000005 令和6年3月19日～令和6年5月20日	4		①4 ③4
2RG-BLR88AC 2TG-BLR88AM		BLR88-7000001～BLR88-7000004 令和6年3月23日～令和6年5月9日	4		①4 ③4
2RG-BMR88AC 2RG-BMR88M 2TG-BMR88C		BMR88-7000001～BMR88-7000005 令和6年3月15日～令和6年4月19日	5		①5 ③5
2PG-BPR88AC 2RG-BPR88AC 2RG-BPR88AM 2TG-BPR88AC 2TG-BPR88AM		BPR88-7000001～BPR88-7000017 令和6年1月25日～令和6年4月18日	16		①16 ③16
2PG-BPR88YM 2RG-BPR88YM		BPR88Y-7000002～BPR88Y-7000012 令和6年3月19日～令和6年5月9日	11		①11 ③11
マツダ		2RG-LJR88AF 2RG-LJR88AM 2RG-LJR88AT 2TG-LJR88AF 2TG-LJR88AM	「タイタン」		LJR88-7000606～LJR88-7000788 令和5年9月14日～令和6年5月28日

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	2RG-LKR88AF 2RG-LKR88AM 2RG-LKR88AT 2RG-LKR88C 2RG-LKR88M 2TG-LKR88AF 2TG-LKR88C	「タイタン」	LKR88-7000707～LKR88-7000820 令和5年9月14日～令和6年5月22日	100	①100 ②45 ③100
	2RG-LLR88AC 2RG-LLR88AM 2TG-LLR88AC 2TG-LLR88AM		LLR88-7000206～LLR88-7000231 令和5年9月14日～令和6年5月14日	25	①25 ②7 ③25
	2RG-LMR88AC 2RG-LMR88AM 2RG-LMR88C 2RG-LMR88M 2TG-LMR88AC 2TG-LMR88AM 2TG-LMR88C 2TG-LMR88M		LMR88-7000153～LMR88-7000203 令和5年9月26日～令和6年5月11日	50	①50 ②6 ③50
	2RG-LNR88AC		LNR88-7000055～LNR88-7000061 令和5年10月7日～令和6年5月8日	6	①6 ②1 ③6
	2RG-LPR88AC 2RG-LPR88AM 2TG-LPR88AC 2TG-LPR88AM		LPR88-7000374～LPR88-7000484 令和5年9月14日～令和6年5月17日	108	①108 ②42 ③108
	2RG-LPR88YM		LPR88Y-7000116～LPR88Y-7000138 令和5年9月18日～令和6年5月9日	22	①22 ②5 ③22
	(計131型式)		(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年4月28日～令和6年7月16日	(計27,129台)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。