

連絡先:物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス:https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和6年11月5日

リコール届出番号	5565	リコール開始日	令和6年11月6日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 北尾 裕一	問い合わせ先: トラクタ品質保証部 TEL:072-260-9119	
不具合の部位(部品名)	その他の装置(後退灯)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの後退灯において、CVTトランスミッション制御システムの仕様が不適切なため、特定の後進操作(HOMEスイッチによる後進操作)時に後進の信号が車両制御システムに送信されず後退灯が点灯しない。そのため、保安基準に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、CVTトランスミッション制御システムのソフトウェアを変更する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車特定整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	—	「M7151」	50002~50039 平成27年7月28日~平成28年2月11日	13	
		「M7171」	50002~50045 平成27年7月31日~平成28年2月12日	19	
	YDR-M7001	「M7-151」	M7001-50001~M7001-50036 平成27年9月12日~平成29年3月14日	36	
		「M7-171」	M7001-60002~M7001-60075 平成28年10月17日~平成29年7月27日	63	
	不明	「M7-131」	M7001-40001 平成30年11月6日	1	
		「M7-171」	M7001-60001~M7001-60084 平成28年8月24日~平成29年7月27日	21	
	YDR-M7002	「M7-132」	KBTMKDHJALFL60241~ KBTMKDHJCPFF60607 令和2年11月24日~令和5年8月24日	2	
		「M7-152」	KBTMKFHJLFF60191~ KBTMKFHJLPFA60544 令和2年6月25日~令和5年2月1日	48	
		「M7-172」	KBTMKHHJVKFC60003~ KBTMKHHJCPFC60587 平成31年3月15日~令和5年4月18日	89	
	不明	「M7-172」	KBTMKHHJLKF60005~ KBTMKHHJEPFG60608 平成31年3月15日~令和5年8月23日	7	
(計4型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年7月28日~令和5年8月24日	(計299台)		

[注意事項]

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。