

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: https://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年11月21日

リコール届出番号	5577	リコール開始日	令和6年11月22日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	かじ取装置（インタミディエイトシャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	インタミディエイトシャフトにおいて、プレス加工工程の検討が不十分であったため、ジョイント部の成型時に亀裂が生じているものがある。そのため、使用過程で亀裂が進展して破断し、最悪の場合、操舵不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、インタミディエイトシャフトを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-ZVW60	「プリウス」	ZVW60-4011391～ZVW60-4014072 令和 5年 7月18日～令和 5年 9月 6日	2,652	
	6AA-ZVW65		ZVW65-4001900～ZVW65-4002314 令和 5年 7月18日～令和 5年 9月 4日	415	
	5BA-MZEA17	「カローラ」	MZEA17-0008759～MZEA17-0009548 令和 5年 7月18日～令和 5年 9月 4日	296	
	6AA-ZWE215		ZWE215-0009015～ZWE215-0010228 令和 5年 7月18日～令和 5年 9月 4日	80	
	6AA-ZWE219		ZWE219-0028635～ZWE219-0032448 令和 5年 7月18日～令和 5年 9月 4日	236	
	5BA-MZEA17W	「カローラ ツーリング」	MZEA17-0008754～MZEA17-0009549 令和 5年 7月18日～令和 5年 9月 7日	496	
	6AA-ZWE215W		ZWE215-0009022～ZWE215-0010234 令和 5年 7月18日～令和 5年 9月 4日	243	
	6AA-ZWE219W		ZWE219-0028641～ZWE219-0032452 令和 5年 7月18日～令和 5年 9月 7日	484	
	(計8型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 5年 7月18日～令和 5年 9月 7日	(計4,902台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。