

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: https://www.mlit.go.jp
-----	---

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和6年11月21日

改善対策届出番号	705	改善対策開始日	令和6年11月22日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキアクチュエータ用制御コンピュータ）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイブリッド車のブレーキアクチュエータ用制御コンピュータにおいて、制御プログラムの検討が不十分なため、旋回制動時にブレーキ油圧を適切に調整できないことがある。そのため、一時的に意図どおりの制動力を得られず、予測より制動停止距離が伸びるおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、ブレーキアクチュエータ用制御コンピュータのプログラムを対策仕様に修正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-ZWE215	「カローラ」	ZWE215-0001008～ZWE215-0023175 令和4年9月30日～令和6年11月7日	4,732	
	6AA-ZWE219		ZWE219-0001001～ZWE219-0078908 令和4年9月7日～令和6年11月6日	18,145	
	6AA-ZWE219H	「カローラ スポーツ」	ZWE219-4000000～ZWE219-4015413 令和4年8月24日～令和6年11月6日	15,384	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	改善対策 対象車の台数	備考
トヨタ	6AA-ZWE215W	「カラー ツーリンク [®] 」	ZWE215-0001001～ZWE215-0023174 令和 4年 9月 7日～令和 6年11月 7日	17,430	
	6AA-ZWE219W		ZWE219-0001002～ZWE219-0078924 令和 4年 9月 7日～令和 6年11月 7日	59,515	
	(計5型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 4年 8月24日～令和 6年11月 7日	(計115,206台)	

(備考) 本件は、令和 6年 9月 20日付け届出番号「698」にて改善対策届出を行ったものであるが、
 検証を進めた結果、対象車種の追加の必要性が判明したため、新たに届出するものである。

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。