連絡先: 物流・自動車局 審査・リコール課

リコール監理室

TEL: 03-5253-8111 内線 42361

アドレス: https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和7年3月6日

リコール届出番号	外-3948	リコール開始日	令和7年3月6日		
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー 株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユク	問い合え ランドロ	: ジャガー・ランドロー バー・リミテッド		
不具合の部位 (部品名)	視野確保装置(直前直左力	メラ)			
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性 能の状況及びその原因	直前直左カメラの映像を表示する装置において、カメラからの信号をディスプレイに表示させる制御プログラムが不適切なため、直前直左確認用のカメラ映像が表示されないことがある。そのため、直前直左の視界を確認できず、保安基準に適合しない。 (※直前直左カメラの映像を表示する装置は、カメラ、インテグレーテッド ディスプレイモジュール及びインフォテイメントコンピュートコントロールモジュールで構成されたものをいう。)				
改善措置の内容	全車両、カメラからの信号をディスプレイに表示させる制御プログラムを対策プログラムに書き換える。				
不具合件数	3件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場並びに本国メーカーからの情報による。				
自動車使用者及び自動車 特定整備事業者に周知さ せるための措置	・使用者: 電話、ダイレクトメールまたは、インカーメッセージで通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。				

車 名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象 車の台数	備考
ランドローバー	3BA-LE62XAA	DEFENDER 90	SALEA6AX5P2180312~SALEA6AX9R2351209 令和5年3月5日~令和6年9月3日	136	
	3BA-LE62XCA		SALEA6AX1P2179982~SALEA6AX5R2350560 令和5年3月5日~令和6年8月20日	300	
	3BA-LE72XAA	DEFENDER 110	SALEA7AXXP2179937~SALEA7AX3R2356086 令和5年2月11日~令和6年10月15日	673	
	3BA-LE72XCA		SALEA7AX1P2180054~SALEA7AX6R2355353 令和5年3月5日~令和6年10月15日	290	
	3CA-LC2ND	ディスカバリー スポーツ	SALCA2AN5PH329765~SALCA2ANXPH338493 令和5年4月8日~令和5年11月17日	60	
	3CA-LE62WAB	DEFENDER 90	SALEA6AW8R2248886~SALEA6AW0R2355527 令和5年10月4日~令和6年9月3日	48	
	3CA-LE62WCB		SALEA6AW4R2251025~SALEA6AW3R2348507 令和5年10月4日~令和6年9月3日	26	
	3CA-LE72WAB	DEFENDER 110	SALEA7AW3P2181410~SALEA7AW0R2356392 令和5年3月5日~令和6年10月15日	1, 145	
	3CA-LE72WCB		SALEA7AW0P2182787~SALEA7AW8R2356379 令和5年3月5日~令和6年10月25日	502	

ランドローバー	3CA-LZ2NB	レンジローバー イヴォーク	SALZA2AN0PH220088~SALZA2AN5PH226212 令和5年5月18日~令和5年8月28日	12	
	3LA-LC15TD	ディスカバリー スポーツ	SALCA2AT0PH332345~SALCA2AT7PH333024 令和5年7月20日	2	
	5BA-LC2XC		SALCA2AX9PH332931~SALCA2AX8PH337070 令和5年5月18日~令和5年11月27日	40	
	5BA-LZ2XA	レンジローバー イヴォーク	SALZA2AX5PH222050~SALZA2AX7PH231235 令和6年6月26日~令和6年9月3日	9	
	(計13型式)	(計4車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和5年2月11日~令和6年10月25日	(計3, 243台)	

備考:信号処理の流れは、カメラからの映像信号をインフォテイメント コンピュート コントロール モジュー ルによる信号処理を経て、②インテグレーテッド ディスプレイ モジュールに表示をします。