

第2号様式（リコール届出一覧表）（第2関係）

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年3月10日

リコール届出番号	5618	リコール開始日	令和7年3月11日
届出者の氏名又は名称	極東開発工業株式会社 代表取締役社長 布原 達也 問い合わせ先：品質保証本部 TEL：06-6205-7813		
不具合の部位（部品名）	浮き上がり防止装置(ストopp、ロックピン)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	脱着装置付きコンテナ専用機能を有する自動車のコンテナ脱着動作時のダンブアームの浮き上がりを防止する装置において、設計検証不足、製造管理不足及び検査工程における確認不足のため、ストoppとロックピンとの隙間が不十分なものがある。そのため、ダンブ動作時に当該装置が破損し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、走行中に当該部品が脱落し交通の妨げになるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、浮き上がり防止装置を対策品に交換する。また、アームロックブラケットを点検し、長孔加工されているものはずれ止めプレートを追加し、止めナットの締付けを確認する。		
不具合件数	30件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接訪問またはダイレクトメールで通知するとともに、弊社ホームページに掲載する。 ・特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近にNo. 5618ステッカーを貼付けする。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	2KG-FK62FY	「ふそうファイター」	FK62FY-610174～FK62FY-615035 令和5年9月13日～令和6年1月10日	2	
三菱	2KG-FK62FZ	「ふそうファイター」	FK62FZ-606774～FK62FZ-616530 令和3年9月27日～令和6年10月15日	69	
三菱	2KG-FK65FZ	「ふそうファイター」	FK62FZ-615003 令和6年4月11日	1	
三菱	2KG-FK72FY	「ふそうファイター」	FK72FY-610006～FK72FY-615127 令和4年4月21日～令和6年9月10日	7	
三菱	2KG-FK72FZ	「ふそうファイター」	FK72FZ-605575～FK72FZ-615424 令和3年9月28日～令和6年8月23日	58	
日野	2KG-GC2ABA	「日野レンジャー」	GC2AB-102806～GC2AB-103846 令和4年2月24日～令和6年4月18日	4	
日野	2PG-GC2ABA	「日野レンジャー」	GC2AB-103105 令和5年8月28日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び 製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	2KG-GD2ABA	「日野 レンジャー」	GD2AB-102850～GD2AB-103355 令和3年12月13日～令和4年9月25日	3	
日野	2KG-GX2ABA	「日野 レンジャー」	GX2AB-101316～GX2AB-101987 令和3年10月30日～令和6年6月24日	5	
日野	2PG-FE2ABA	「日野 レンジャー」	FE2AB-107005～FE2AB-107701 令和3年8月29日～令和4年4月7日	3	
日野	2KG-FE2ACA	「日野 レンジャー」	FE2AC-102640～FE2AC-103036 令和5年8月8日～令和6年2月26日	12	
日野	2PG-FE2ACA	「日野 レンジャー」	FE2AC-100147～FE2AC-103994 令和4年1月12日～令和6年9月25日	19	
日野	2KG-FJ2ACA	「日野 レンジャー」	FJ2AC-100041～FJ2AC-101326 令和3年11月28日～令和6年12月15日	7	
日野	2PG-FJ2ACA	「日野 レンジャー」	FJ2AC-100179～FJ2AC-101274 令和4年5月30日～令和6年9月17日	12	
いすゞ	2RG-FSS90S2	「フォワード」	FSS90-7001438 令和5年9月11日	1	
いすゞ	2PG-FSS90S2	「フォワード」	FSS90-7001369 令和5年6月12日	1	
いすゞ	2RG-FSR90S2	「フォワード」	FSR90-7013352～FSR90-7016099 令和3年11月1日～令和5年12月26日	7	
いすゞ	2PG-FSR90S2	「フォワード」	FSR90-7013734 令和4年1月24日	1	
いすゞ	2RG-FSR90S4	「フォワード」	FSR90-7016435～FSR90-7016859 令和6年2月16日～令和6年4月8日	2	
いすゞ	2PG-FSR90S4	「フォワード」	FSR90-7016356 令和6年3月7日	1	
いすゞ	2RG-FTR90U2	「フォワード」	FTR90-7014160～FTR90-7017311 令和3年11月16日～令和6年3月25日	34	
いすゞ	2PG-FTR90U2	「フォワード」	FTR90-7016765～FTR90-7017049 令和5年6月26日～令和5年8月28日	3	
いすゞ	2RG-FTR90U4	「フォワード」	FTR90-7017559～FTR90-7019244 令和6年3月21日～令和6年9月27日	7	
いすゞ	2PG-FTR90U4	「フォワード」	FTR90-7017792 令和6年6月28日	1	
UD トラックス	2RG-BTR90U2	「コンドル」	BTR90-7001016 令和6年4月24日	1	
UD トラックス	2PG-BTR90U2	「コンドル」	BTR90-7000881～BTR90-7000959 令和5年5月23日～令和6年2月20日	2	
	(計26型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年8月29日～令和6年12月15日	(計264台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。