

連絡先： 国土交通省物流・自動車局 審査・リコール課リコール監理室  
 TEL： 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス： <https://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 7年 3月 14日

リコール届出番号	外-3955	リコール開始日	令和7年3月15日
届出者の氏名又は名称	ピーシーアイ株式会社 代表取締役社長 高橋 一穂 (製作国： インド) (製作者名： Royal Enfield(A unit of Eicher Motors Ltd.)) (問い合わせ先：ピーシーアイ二輪事業部 03-5651-8020)		
不具合の部位 (部品名)	反射器 (側方反射器と後部反射器)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	側方反射器及び後部反射器において、機器管理が不適切なため、反射器内部の表面が適切に成型されていないものがある。そのため、反射光が散乱し、保安基準に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、側方反射器及び後部反射器を良品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・ 自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・ 弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> <li>・ 改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ロイヤルエンフィールド	ME3EMJ15	METEOR 350	ME3DJEMT5PV005274～ ME3DJEMT5PV007818 令和4年11月29日～令和5年3月21日	244 台	
ロイヤルエンフィールド	8BL-DJEM	METEOR 350	ME3DJEMT5PV006468 令和4年12月28日	1 台	
ロイヤルエンフィールド	ME3EGP15	CONTINENTAL GT 650	ME3CNEGT6PK000631～ ME3CNEGT6PK001556 令和4年12月17日～令和5年2月22日	9 台	
ロイヤルエンフィールド	ME3EHP15	INT 650	ME3CNEHT6PK001316～ ME3CNEHT6PK002929 令和4年12月17日～令和5年2月22日	9 台	
	計4型式	計3車種	製作期間の全体の範囲 令和4年11月29日～令和5年3月21日	計 263 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。