

連絡先 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL : 03-5253-8111 (内線) 42361
アドレス : <https://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和7年3月18日

リコール届出番号	外-3928	リコール開始日：令和7年3月18日
届出者の氏名又は名称	マセラティジャパン株式会社 日本に於ける代表者 木村 隆之 (製作国： イタリア共和国) (製作者名： マセラティ社) (問い合わせ先： 0120-965120 マセラティ コールセンター)	
不具合部位（部品名）	始動装置（ベルト駆動スタータージェネレーターベルトテンショナー）	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ベルト駆動スタータージェネレーター（以下BSGという）ベルトテンショナーにおいて、製造管理が不適切なため、内部構成部品であるダンパーパッドが組み込まれていないものがある。そのため、使用過程でベルトの張力維持動作を繰り返した際のがたつきによりテンショナー内部が破損し、ベルト張力が失われ、ハイブリッドシステム警告灯が点灯し、そのまま走行を続けると、BSGの作動が停止しバッテリーの充電が行われなくなり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、BSG ベルトテンショナーに刻印されたロット番号を確認し、該当するロット番号の場合には良品のBSG ベルトテンショナーに交換し、ベルトを新品に交換する。	
不具合件数	0件	事故の有無 0件
発見の動機	本国からの情報による。	
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">● 使用者：電話・ダイレクトメールにて通知する。● 自動車特定整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。● 弊社ホームページに掲載する。	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
マセラティ	7AA-MG20	「ギブリ」	ZAMAS57C00X401026～ZAMAS57J00X422115 令和4年10月31日～令和5年2月1日	74台	
	7AA-MLE20	「レヴァンテ」	ZN6AU61C00X411704～ZN6AU61C00X424654 令和4年10月31日～令和5年2月1日	42台	
合計	計2型式	計2車種	輸入期間の全体の範囲 令和4年10月31日～令和5年2月1日	計116台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。