

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: https://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和6年12月5日

リコール届出番号	5590	リコール開始日	令和6年12月6日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 佐藤 恒治 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700 レクサスインフォメーションデスク TEL 0800-500-5577		
不具合の部位（部品名）	灯火装置（AHS制御用コンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>運転支援装置のAHS*において、前照灯の配光を制御するプログラムの検討が不足していたため、すれ違い用前照灯から走行用前照灯に切替わる際の信号を異常と誤判定することがある。そのため、警告メッセージが表示され、走行用前照灯が点灯しなくなるおそれがある。</p> <p>*アダプティブハイビームシステム：周辺環境と運転状況に応じて、ハイビームの配光を制御し、前方視界確保を補助するシステム</p>		
改善措置の内容	全車両、左右前照灯の製造番号を点検し、該当する場合はAHS制御用コンピュータを対策品と交換する。		
不具合件数	370件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	6BA-MXUA80	「ハリアー」	MXUA80-0103464～MXUA80-0107702 令和 5年 8月 1日～令和 5年10月27日	3,977	AHS付車
	6BA-MXUA85		MXUA85-0015206～MXUA85-0015801 令和 5年 8月 1日～令和 5年10月27日	498	
	6AA-AXUH80		AXUH80-0070861～AXUH80-0076706 令和 5年 8月 1日～令和 5年10月27日	5,604	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考	
トヨタ	6AA-AXUH85	「ハリアー」	AXUH85-0028802～AXUH85-0030792 令和 5年 8月 1日～令和 5年10月27日	1,908		
	6LA-AXUP85		AXUP85-0004769～AXUP85-0005519 令和 5年 8月 1日～令和 5年10月27日	751		
	5BA-MXPB10	「ヤリス クロス」	MXPB10-3038185～MXPB10-3042049 令和 5年 8月 3日～令和 5年11月 2日	180		AHS付車
	5BA-MXPB15		MXPB15-3013490～MXPB15-3014755 令和 5年 8月 3日～令和 5年11月 8日	74		
	6AA-MXPJ10		MXPJ10-2056240～MXPJ10-2057680 令和 5年 8月 4日～令和 5年11月 8日	140		
			MXPJ10-3100886～MXPJ10-3116453 令和 5年 8月 2日～令和 5年11月 8日	1,701		
	6AA-MXPJ15		MXPJ15-3033851～MXPJ15-3038408 令和 5年 8月 2日～令和 5年11月 8日	691		
	ZAA-XEAM10		「bZ4X」	XEAM10-0001716～XEAM10-0001803 令和 5年 7月 4日～令和 5年10月31日		
ZAA-YEAM15	YEAM15-0002137～YEAM15-0002304 令和 5年 7月 6日～令和 5年10月23日	32				
レクサス	5BA-AAZA20	「NX250」	AAZA20-1003906～AAZA20-1004499 令和 5年 7月12日～令和 5年10月26日	501	AHS付車	
			AAZA20-6002549～AAZA20-6002800 令和 5年 7月17日～令和 5年10月27日	223		
	5BA-AAZA25		AAZA25-1001291～AAZA25-1001330 令和 5年 7月13日～令和 5年10月25日	39		
			AAZA25-6000652～AAZA25-6000757 令和 5年 7月17日～令和 5年10月27日	98		
	5BA-TAZA25	「NX350」	TAZA25-1002950～TAZA25-1003221 令和 5年 7月12日～令和 5年10月26日	257		
			TAZA25-6001427～TAZA25-6001620 令和 5年 7月17日～令和 5年10月27日	175		
	6AA-AAZH20	「NX350h」	AAZH20-1012202～AAZH20-1014828 令和 5年 7月12日～令和 5年10月26日	2,444		
			AAZH20-6007411～AAZH20-6009875 令和 5年 7月17日～令和 5年10月30日	2,285		
	6AA-AAZH25		AAZH25-1004017～AAZH25-1004584 令和 5年 7月12日～令和 5年10月26日	537		
			AAZH25-6006063～AAZH25-6007544 令和 5年 7月17日～令和 5年10月27日	1,433		
6LA-AAZH26	「NX450h+」	AAZH26-1006463～AAZH26-1007414 令和 5年 7月12日～令和 5年10月26日	948			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
スバル	ZAA-XEAM10X	「ソレテラ」	XEAM10-0001723～XEAM10-0001810 令和 5年 7月10日～令和 5年11月11日	18	
	ZAA-YEAM15X		YEAM15-0002133～YEAM15-0002346 令和 5年 7月 4日～令和 5年11月11日	178	
	(計19型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 5年 7月 4日～令和 5年11月11日	(計24,767台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	6BA-MXUA80	「ハリアー」	MXUA80-0085009～MXUA80-0103153 令和 5年 1月27日～令和 5年 7月27日	8	AHS付車
	6AA-AXUH80		AXUH80-0060343～AXUH80-0080177 令和 5年 3月22日～令和 5年11月22日	8	
	6AA-AXUH85		AXUH85-0025053～AXUH85-0026739 令和 5年 3月16日～令和 5年 4月28日	3	
	6LA-AXUP85		AXUP85-0003950 令和 5年 5月18日	1	
	5BA-MXPB10	「ヤリス クロス」	MXPB10-2000767, MXPB10-2006196 令和 2年 8月27日, 令和 2年12月15日	2	
			MXPB10-3005445 令和 3年 1月14日	1	
	5BA-MXPB15		MXPB15-3001038, MXPB15-3002419 令和 2年12月18日, 令和 3年 4月12日	2	
	6AA-MXPJ10		MXPJ10-2010000, MXPJ10-2020635 令和 2年12月22日, 令和 3年 3月31日	2	
			MXPJ10-3008790～MXPJ10-3092652 令和 3年 1月27日～令和 5年 6月 6日	5	
	6AA-MXPJ15		MXPJ15-3000082～MXPJ15-3030448 令和 2年10月14日～令和 5年 5月15日	3	
レクサス	5BA-AAZA20	「NX250」	AAZA20-6001314 令和 5年 1月25日	1	
	5BA-TAZA25	「NX350」	TAZA25-1001304, TAZA25-1002008 令和 4年 1月11日, 令和 4年 6月28日	2	
			TAZA25-6000164 令和 4年 3月16日	1	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
レクス	6AA-AAZH20	「NX350h」	AAZH20-1002797, AAZH20-1015381 令和 4年 5月31日, 令和 5年11月16日	2	AHS付車
	6AA-AAZH25		AAZH25-1002839 令和 5年 2月 9日	1	
	6AA-AAZH25		AAZH25-6002598, AAZH25-6004586 令和 5年 2月16日, 令和 5年 4月12日	2	
	6LA-AAZH26	「NX450h」	AAZH26-1002092 令和 4年 1月14日	1	
(計13型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和 2年 8月27日～令和 5年11月16日	(計45台)		

交換修理用部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対象製品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
ヘッドランプユニット Assy右	81145-52N30	令和 5年 8月 4日～令和 5年11月18日	40	ヤリス クロス
	81145-42C90		4	bZ4X
ヘッドランプユニット Assy左	81185-48J10		189	ハリアー
	81185-52N30		42	ヤリス クロス
	81185-42C90		6	bZ4X
合計			計281個	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。